



REGIMEN PROPIEDAD HORIZONTAL

Departamento Padron Block			Area del Solar	
Montevideo 92663				
Carpeta PH	Carpeta	Ley P.H.	Hectareas	Metros

10083 3062 14261 42 - 14261 Cap.I Con reglamento inscr 0 375

Term.Obra	Fecha Construcccion	Permisos Construc
/ /	27/05/38	37018

Calle	Puerta	Bis	Frente
GABOTO	0		17,50
AVDA GONZALO RAMIREZ	1754		19,50

Nro de Registro	Fecha	Fracción	Manzana	Ing.Agrimensor
-----------------	-------	----------	---------	----------------

79703 08/01/76 SPINAK FONTAN, ERNESTO LUIS

Nivel	Destino	U/O	E_S	Unid	Denom	Area Edif	Area Libre	Categ	Estad	Tip Año Año			Cub	Ubi	Usos Exc	
										Obr	Const	Rema			E/S	Unidad
4,0	MUROS	0				1		0	3,0	3,0	0	1938	0	0	0	
0,0	VIVIENDA	0			1 001	23		0	3,0	3,0	0	1938	0	0	0	
1,0	MUROS	0			MUROS	29		0	3,0	3,0	0	1938	0	0	0	
4,0	AZOTEA, TE	0			T4	0	40	3,0	3,0	0	1938	0	0	0		
3,0	ESCRITORIO	0			302 302	10	0	3,0	3,0	0	1938	0	0	0		
2,0	VIVIENDA	0			201 201	73	0	3,0	3,0	0	1938	0	0	0		
2,0	BALCON	0			M2	0	14	3,0	3,0	0	1938	0	0	0		201
0,0	VIVIENDA	0			5 005	59	0	3,0	2,5	0	1938	0	0	0		
0,0	PATIO	0			M	0	16	3,0	2,5	0	1938	0	0	0		5
1,0	BALCON	0			Q1	0	4	3,0	3,0	0	1938	0	0	0		105
2,0	VIVIENDA	0			202 202	36	0	3,0	3,0	0	1938	0	0	0		
2,0	VIVIENDA	0			203 203	54	0	3,0	3,0	0	1938	0	0	0		
2,0	VIVIENDA	0			204 204	52	0	3,0	3,0	0	1938	0	0	0		
2,0	VIVIENDA	0			205 205	36	0	3,0	3,0	0	1938	0	0	0		
2,0	BALCON	0			N2	0	6	3,0	3,0	0	1938	0	0	0		202
2,0	BALCON	0			O2	0	3	3,0	3,0	0	1938	0	0	0		203
2,0	BALCON	0			Q2	0	4	3,0	3,0	0	1938	0	0	0		205
2,0	MUROS	0			MUROS	29	0	3,0	3,0	0	1938	0	0	0		
3,0	PALIER	0			A3	4	0	3,0	3,0	0	1938	0	0	0		
3,0	MUROS	0			MUROS	8	0	3,0	3,0	0	1938	0	0	0		
0,0	VIVIENDA	0			3 003	36	0	3,0	3,0	0	1938	0	0	0		
0,0	VIVIENDA	0			4 004	46	0	3,0	3,0	0	1938	0	0	0		
0,0	PORCHE	0			A	22	0	3,0	3,0	0	1938	0	0	0		
0,0	PATIO	0			H	0	20	3,0	3,0	0	1938	0	0	0		2
0,0	PATIO	0			J	0	7	3,0	3,0	0	1938	0	0	0		3



REGIMEN PROPIEDAD HORIZONTAL

0,0 JARDIN	0	N	0	19	3,0	3,0	0	1938	0	0	0	1
0,0 DEPOSITO	0	L	7	0	3,0	3,0	0	1938	0	0	0	
0,0 MUROS	0	MUROS	33	0	3,0	3,0	0	1938	0	0	0	
1,0 VIVIENDA	0	101 101	73	0	3,0	3,0	0	1938	0	0	0	
1,0 VIVIENDA	0	102 102	36	0	3,0	3,0	0	1938	0	0	0	
1,0 VIVIENDA	0	105 105	36	0	3,0	3,0	0	1938	0	0	0	
1,0 PALIER	0	A1	20	0	3,0	3,0	0	1938	0	0	0	
1,0 AZOTEA, TE	0	B1	0	5	3,0	3,0	0	1938	0	0	0	
1,0 BALCON	0	M1	0	14	3,0	3,0	0	1938	0	0	0	101
1,0 BALCON	0	N1	0	6	3,0	3,0	0	1938	0	0	0	102
1,0 BALCON	0	O1	0	3	3,0	3,0	0	1938	0	0	0	103
0,0 PATIO	0	I	0	7	3,0	3,0	0	1938	0	0	0	4
3,0 AZOTEA, TE	0	R3	0	254	3,0	3,0	0	1938	0	0	0	
1,0 BALCON	0	P1	0	4	3,0	3,0	0	1938	0	0	0	104
2,0 BALCON	0	P2	0	4	3,0	3,0	0	1938	0	0	0	204
2,0 PALIER	0	A2	20	0	3,0	3,0	0	1938	0	0	0	
1,0 VIVIENDA	0	103 103	54	0	3,0	3,0	0	1938	0	0	0	
3,0 VIVIENDA	0	301 301	24	0	3,0	3,0	0	1938	0	0	0	
0,0 VIVIENDA	0	2 002	59	0	3,0	3,0	0	1938	0	0	0	
1,0 AZOTEA, TE	0	L1	0	8	3,0	3,0	0	1938	0	0	0	
1,0 VIVIENDA	0	104 104	52	0	3,0	3,0	0	1938	0	0	0	
1,0 AZOTEA, TE	0	C1	0	3	3,0	3,0	0	1938	0	0	0	
0,0 CONTADORES	0	B	8	0	3,0	3,0	0	1938	0	0	0	
0,0 CONTADORES	0	C	2	0	3,0	3,0	0	1938	0	0	0	
0,0 DEPOSITO	0	D	1	0	3,0	3,0	0	1938	0	0	0	
4,0 AZOTEA, TE	0	T4	0	40	3,0	3,0	0	1938	0	0	0	
4,0 TANQUE DE	0	V4	5	0	3,0	3,0	0	1938	0	0	0	

Categorías -> 1.0-Muy Buena 2.0- Buena 3.0-Mediana 4.0-Económica 5.0-Muy Económica
Estados de Conservación -> 1.0-Excelente 2.0-Bueno 3.0-Regular 4.0-Malo 5.0-Muy Malo
Tipos de Obra -> (0)-Original (11a17)-Reforma (21-28)-Paralizada más de 1 año (31-38)-Habitada sin terminar 40-a Construir 50-a Demoler
Cubierta -> 0-Losa o Bovedilla 1-Liviana s/cielorraso 2-Liviana c/cielorraso 3-Quincho s/cielorraso 4-Quincho c/cielorraso
Ubicación -> 0-Frentista 1-Interior 2-Contrafrente