

Ficha Control

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
DIVISIÓN EL TENIENTE
GERENCIA GSYS

FICHA CONTROL

Fecha Act. 29/12/2019

SuperIntendencia/Dirección	Área/Proyecto	Codigo SuperIntendencia	Codigo Área/API
-	-	-	-

Riesgo

Id.	Causas	Descripción	Consecuencias	Dueño
GSYS-88	<div>- Falta de competencia/experiencia personal</div> <div>- No conocer y no comunicar la carta de loros involucrados</div> <div>- No planificar la verificación post-tronadura, para informar la posibilidad de un tiro quedado y/o daños estructurales</div> <div>- No tener al día exámenes físicos y psicológicos del personal</div> <div>- No verificar plataformas y superficies de trabajo, puntos de anclaje, líneas y cuerdas de vida.</div> <div>- Planificar tronaduras sin considerar considiciones habituales y no habituales</div>	Accidente por trabajo en altura, bloqueo de equipos, manejo de explosivos, entre otros	<div>- Accidente por trabajo en altura, bloqueo de equipos, manejo de explosivos, entre otros</div> <div>- Accidente por trabajo en altura, bloqueo de equipos, manejo de explosivos, entre otros</div> <div>- Accidente por trabajo en altura, bloqueo de equipos, manejo de explosivos, entre otros</div>	GSYS

Probabilidad Impacto Nivel Residual Dueño del plan

4	6	Medio	Medio
---	---	-------	-------

Control

Probabilidad Impacto Nivel Inherente

3	5	Alto
---	---	------

Id.	Nombre	Causas	Consecuencias	Tipo	Dueño	Frecuencia	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	Frecuencia	Fecha Inicio	Fecha Term.
-----	--------	--------	---------------	------	-------	------------	----------	------------	-------------	------------	--------------	-------------