



## WIRING DIAGRAM:



## PSEUDOCODE

```
Init Keypad           // Col[3:0] = P3[7:4]; Row[3:0] = P3[3:0]
Init I2C              // SDA = P1.2; SCL = P1.3
Init LDC
Init PWM signal       // PWM output = P6.1 (TB3.2)
Set key_val = 0       // Stores input char. 0 if no key input or err
Set speed = 0         // Stores DC motor speed [%]

repeat
  while (key_val = get_key()) == 0 then
    /* wait for a key to be pressed */
  end

  if speed = 0 then    // reset LCD when speed is reset to 0
    reset_LCD()
  end

  if (key_val >= '0' and key_val <= '9') then    // input is digit
    LCD_Send(key_val)                          // write char to LCD
    speed = (speed * 10) + (key_val - '0')      // update speed value
    if speed > 100 then
      LCD_SetCursor(0,1)                      // Move cursor to next line
      LCD_write("Invalid Speed!")             // Error message
      speed = 0                               // reset speed and restart
    end
  else if key_val == '#' then                  // # is enter speed key; input end
    LCD_SetCursor(0,1)                        // Move cursor to next line
    LCD_write("DONE")                         // Completion message
    set_duty_cycle(speed)                     // Set motor speed (= PWM duty)
    speed = 0                                // reset speed and restart
  else
    LCD_SetCursor(0,1)                        // Invalid input key
    LCD_write("Invalid Input!")               // Error message
    speed = 0                                // reset speed and restart
  end
end
end
```