

PSEUDOCODE

```
Init Keypad           // Col[3:0] = P3[7:4]; Row[3:0] = P3[3:0]
Init I2C              // SDA = P1.2; SCL = P1.3
Init LDC
Init PWM signal       // PWM output = P6.1 (TB3.2)
Set key_val = 0       // Stores input char. 0 if no key input or err
Set speed = 0         // Stores DC motor speed [%]

repeat
    while (key_val = get_key()) == 0 then
        /* wait for a key to be pressed */
    end

    if speed = 0 then // reset LCD when speed is reset to 0
        reset_LCD()
    end

    if (key_val >= '0' and key_val <= '9') then // input is digit
        LCD_Send(key_val) // write char to LCD
        speed = (speed * 10) + (key_val - '0') // update speed value
        if speed > 100 then
            LCD_SetCursor(0,1) // Move cursor to next line
            LCD_write("Invalid Speed!") // Error message
            speed = 0 // reset speed and restart
        end
    else if key_val == '#' then // # is enter speed key; input end
        LCD_SetCursor(0,1) // Move cursor to next line
        LCD_write("DONE") // Completion message
        set_duty_cycle(speed) // Set motor speed (= PWM duty)
        speed = 0 // reset speed and restart
    else // Invalid input key
        LCD_SetCursor(0,1) // Move cursor to next line
        LCD_write("Invalid Input!") // Error message
        speed = 0 // reset speed and restart
    end
end
```