

Rapport Gambini 2 pour le 12/08/2024



- Notes créées aujourd'hui (3):

- Créée le: 12/08/2024 09:26
 - Operateur: TURAN Lokman
 - Site: ST RAMBERT
 - Ligne: Gambini 2
 - Service: MAINTENANCE
 - **Trappe ne tient plus, danger de chute**
-

- Créée le: 12/08/2024 18:16
 - Operateur: MARIE LOUISE HENRIETTE Franck
 - Site: ST RAMBERT
 - Ligne: Gambini 2
 - Service: MAINTENANCE
 - **Le convoyeur au virage après la scie Dialog pert énormément de ces structures à palettes. Merci d'y remédier rapidement au risque de créer un arrêt ligné.**
-

- Créée le: 12/08/2024 23:40
 - Operateur: BEN ATIA Ileyes
 - Site: ST RAMBERT
 - Ligne: Gambini 2
 - Service: PROCESS
 - **Vise poignée de porte rebobineuse disparu**
-



- Relèves créées c'est dernière 24H (4):

- Créée le 12/08/2024 12:53
 - Ligne: Gambini 2
 - **RAS**
-

- Créée le 12/08/2024 13:44
 - Ligne: Gambini 2
 - **Trappe plate-forme emax réparé par Hugo**
-

- Créée le 12/08/2024 15:24
 - Ligne: Gambini 2
 - **Filmeuse HS - Défaut non trouvé - Mise en by-passe - Vu avec électro et responsable process.**
-

- Créée le 13/08/2024 04:50
 - Ligne: Gambini 2
 - **Cartouche d'impression de lots changer.**
-



- Notes archivées aujourd'hui (3):

- Créée le: 12/08/2024 09:26
 - Operateur: TURAN Lokman
 - Site: ST RAMBERT
 - Ligne: Gambini 2
 - Service: MAINTENANCE
 - **Trappe ne tient plus, danger de chute**
-

- Créée le: 12/08/2024 18:16
 - Operateur: MARIE LOUISE HENRIETTE Franck
 - Site: ST RAMBERT
 - Ligne: Gambini 2
 - Service: MAINTENANCE
 - **Le convoyeur au virage après la scie Dialog pert énormément de ces structures à palettes. Merci d'y remédier rapidement au risque de créer un arrêt ligné.**
-

- Créée le: 12/08/2024 23:40
 - Operateur: BEN ATIA Ileyes
 - Site: ST RAMBERT
 - Ligne: Gambini 2
 - Service: PROCESS
 - **Vise poignée de porte rebobineuse disparu**
-



- Notes en cours (0):