

Rapport Nexus 3 pour le 23/05/2024



- Notes créées aujourd'hui (5):

- Créée le: 23/05/2024 08:18
- Operateur: DECREUX Nicolas
- Site: DAVEZIEUX
- Ligne: Nexus 3
- Service: PROCESS
- Poste: Bobineur
- Élement: DVE
- **Note pour Yuksel.**

Pourquoi les arrêt machine autre que changement de bobine sont pas noté de 2h10 du matin à 4h du matin ?

Rien sur access.

Que c'est t'il passé ?

N.DECREUX

- Créée le: 23/05/2024 18:45
 - Operateur: POULENARD David
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 3
 - Service: MAINTENANCE
 - Poste: Bobineur
 - Élement: Bloc de Collage
 - **Déchire le papier. Acroche rouleau grippe derrière molteur**
-

- Créée le: 24/05/2024 02:53
 - Operateur: SENTURK Yuksel
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 3
 - Service: PROCESS
 - Poste: Bobineur
 - Élement: Bloc de Perf
 - **Chg de lame de perf avec JBO**
-

- Créée le: 24/05/2024 03:48
 - Operateur: SENTURK Yuksel
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 3
 - Service: PROCESS
 - Poste: Bobineur
 - Élement: MANDRINEUSE
 - **Chg de courroie mandtrineuse**
-

- Créée le: 24/05/2024 05:26
 - Operateur: SENTURK Yuksel
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 3
 - Service: PROCESS
 - Poste: Bobineur
 - Élement: MANDRINEUSE
 - **Mandraineuse courroie grise trop grand remise la courroie verte**
-



- Relèves créées ces dernières 24H (0):



- Notes archivées aujourd'hui (4):

- Créée le: 23/05/2024 08:18
- Operateur: DECREUX Nicolas
- Site: DAVEZIEUX
- Ligne: Nexus 3
- Service: PROCESS
- Poste: Bobineur
- Élement: DVE
- **Note pour Yuksel.**

Pourquoi les arrêt machine autre que changement de bobine sont pas noté de 2h10 du matin à 4h du matin ?

Rien sur access.

Que c'est t'il passé ?

N.DECREUX

- Créée le: 24/05/2024 02:53
 - Operateur: SENTURK Yuksel
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 3
 - Service: PROCESS
 - Poste: Bobineur
 - Élement: Bloc de Perf
 - **Chg de lame de perf avec JBO**
-

- Créée le: 24/05/2024 03:48
- Operateur: SENTURK Yuksel
- Site: DAVEZIEUX
- Ligne: Nexus 3
- Service: PROCESS

- Poste: Bobineur
 - Élement: MANDRINEUSE
 - **Chg de courroie mandtrineuse**
-

- Créée le: 24/05/2024 05:26
 - Operateur: SENTURK Yuksel
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 3
 - Service: PROCESS
 - Poste: Bobineur
 - Élement: MANDRINEUSE
 - **Mandraineuse courroie grise trop grand remise la courroie verte**
-



- Notes en cours (10):

- Créée le: 23/05/2024 18:45
 - Operateur: POULENARD David
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 3
 - Service: MAINTENANCE
 - Poste: Bobineur
 - Élement: Bloc de Collage
 - **Déchire le papier. Acroche rouleau grippe derrière molteur**
-

- Créée le: 21/05/2024 11:05
 - Operateur: LEMIERE Florian
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 3
 - Service: MAINTENANCE
 - Poste: Bobineur
 - Élement: Bloc de Perf
 - **Platine coupe finale arraché intervention maintenance**
-

- Créée le: 17/05/2024 11:05
 - Operateur: SENTURK Yuksel
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 3
 - Service: MAINTENANCE
 - Poste: Bobineur
 - Élement: ENCOLLEUR
 - **Tuyau retour de colle enlever colle débordé sur groupe de collage**
-

- Créée le: 17/05/2024 07:57
- Operateur: SENTURK Yuksel
- Site: DAVEZIEUX
- Ligne: Nexus 3
- Service: MAINTENANCE
- Poste: Bobineur
- Élement: SCIE
- **Scie aspiration cassee**

- Créée le: 16/05/2024 20:55
- Operateur: ROZBROJ Jerome
- Site: DAVEZIEUX
- Ligne: Nexus 3
- Service: MAINTENANCE
- Poste: Emballeur
- Élement: MEDI 80
- **Moteur tapis après deviateur ne tien plus maintenance prevenu**

- Créée le: 15/05/2024 19:25
- Operateur: LEMIERE Florian
- Site: DAVEZIEUX
- Ligne: Nexus 3
- Service: PROCESS
- Poste: Bobineur
- Élement: FOUR
- **Panne de 38 minutes suite au changement de câble d'alimentation de la soudeuse à barre**

- Créée le: 15/05/2024 14:42
- Operateur: LEMIERE Florian
- Site: DAVEZIEUX
- Ligne: Nexus 3
- Service: MAINTENANCE
- Poste: Bobineur
- Élement: ENCOLLEUR
- **Alarme thermique pompe à vide encolleur**

- Créée le: 14/05/2024 20:49
- Operateur: LEMIERE Florian
- Site: DAVEZIEUX
- Ligne: Nexus 3
- Service: MAINTENANCE
- Poste: Bobineur
- Élement: FOUR
- **Plusieurs arrêt suite à la soudeuse à barre sur ligne emballage**

- Créée le: 14/05/2024 08:11
- Operateur: SENTURK Yuksel
- Site: DAVEZIEUX
- Ligne: Nexus 3
- Service: MAINTENANCE
- Poste: Bobineur
- Élement: ACCUMULATEUR
- **Plaque entre accu vissé cassé maintenance déjà sur place**

- Créée le: 03/05/2024 21:47
- Operateur: Cédric GARRET
- Site: DAVEZIEUX
- Ligne: Nexus 3
- Service: MAINTENANCE
- Poste: Maintenance
- Élement: DVE
- **Changement capteur vérin bloquer bobine qui empêchait les mouvements pour la tension des courroies. CGA/TDU**
