

Rapport Gambini 2 pour le 15/08/2024



- Notes créées aujourd'hui (5):

- Créée le: 15/08/2024 09:11
 - Operateur: TURAN Lokman
 - Site: ST RAMBERT
 - Ligne: Gambini 2
 - Service: MAINTENANCE
 - **Soufflette de la cellule de détection de présence des mandrins HS. La cellule s'encrasse et provoque des arrêts extrêmement fréquent.**
-

- Créée le: 15/08/2024 11:39
 - Operateur: TURAN Lokman
 - Site: ST RAMBERT
 - Ligne: Gambini 2
 - Service: PROCESS
 - **Le papier à casser en sortie d'emax, liste d'alarmes ci jointe.**
-

- Créée le: 15/08/2024 12:38
 - Operateur: PIRODON Bruno
 - Site: ST RAMBERT
 - Ligne: Gambini 2
 - Service: PROCESS
 - **L'étiqueteuse s'arrête très souvent avec le message " plus d'étiquette "**
-

- Créée le: 15/08/2024 19:42
 - Operateur: BEN ATIA Ileyes
 - Site: ST RAMBERT
 - Ligne: Gambini 2
 - Service: MAINTENANCE
 - **Grincement au niveaux de tapis bleu après la soudeuse latéral**
-

- Créée le: 16/08/2024 04:43
 - Operateur: BEN ATIA Ileyes
 - Site: ST RAMBERT
 - Ligne: Gambini 2
 - Service: MAINTENANCE
 - **Cellule bac de colle de doublage hs + fuite de lub**
-



- Relèves créées c'est dernière 24H (3):

- Créée le 15/08/2024 15:27
 - Ligne: Gambini 2
 - **Changement courroie mandrineuse**
-

- Créée le 16/08/2024 04:43
 - Ligne: Gambini 2
 - **Ligne emballage RAS**
- Il faut par contre tjs nettoyer la tête d'impression fréquemment.**
-

- Créée le 16/08/2024 04:45
 - Ligne: Gambini 2
 - **Bonbonne de lub vide fuite à réparer + cellule de bac de colle de doublage hs**
-



- Notes archivées aujourd'hui (2):

- Créée le: 15/08/2024 11:39
 - Operateur: TURAN Lokman
 - Site: ST RAMBERT
 - Ligne: Gambini 2
 - Service: PROCESS
 - **Le papier à casser en sortie d'emax, liste d'alarmes ci jointe.**
-

- Créée le: 15/08/2024 19:42
 - Operateur: BEN ATIA Ileyes
 - Site: ST RAMBERT
 - Ligne: Gambini 2
 - Service: MAINTENANCE
 - **Grincement au niveaux de tapis bleu après la soudeuse latéral**
-



- Notes en cours (0):