

# Rapport Gambini 2 pour le 09/08/2024



## - Notes créées aujourd'hui (2):

- Créée le: 09/08/2024 08:02
  - Operateur: TROUILLET Louis
  - Site: ST RAMBERT
  - Ligne: Gambini 2
  - Service: PROCESS
  - **Remplacement de la brosse de lub**
- 

- Créée le: 09/08/2024 17:49
  - Operateur: TURAN Lokman
  - Site: ST RAMBERT
  - Ligne: Gambini 2
  - Service: PROCESS
  - **Bobine avec de gros trous vitesse réduite par moment**
- 



## - Relèves créées c'est dernière 24H (3):

- Créée le 09/08/2024 20:25
  - Ligne: Gambini 2
  - **Gros problème de casse déchets, maintenance en cours ! Second choix ok !**
- 

- Créée le 09/08/2024 23:56
  - Ligne: Gambini 2
  - **Beaucoup de casse papier.**
- 

- Créée le 10/08/2024 03:57
  - Ligne: Gambini 2
  - **Intervention maintenance + astreinte process pour casse dechet à répétition, problème film et avancement des produits sur tapis avant soudeuse et changement cellule ils vérin deviateur. Remplacement embrayage récupérateur déchet. Réglage paramètre effectué par Ibrahim ok après réglage.**
-



## - Notes archivées aujourd'hui (2):

- Créée le: 09/08/2024 08:02
  - Operateur: TROUILLET Louis
  - Site: ST RAMBERT
  - Ligne: Gambini 2
  - Service: PROCESS
  - **Remplacement de la brosse de lub**
- 

- Créée le: 09/08/2024 17:49
  - Operateur: TURAN Lokman
  - Site: ST RAMBERT
  - Ligne: Gambini 2
  - Service: PROCESS
  - **Bobine avec de gros trous vitesse réduite par moment**
- 



## - Notes en cours (0):