

Rapport Nexus 3 pour le 20/05/2024



- Notes créées aujourd'hui (2):

- Créée le: 20/05/2024 13:17
 - Operateur: LEMIERE Florian
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 3
 - Service: PROCESS
 - Poste: Bobineur
 - Élement: Bloc de Perf
 - **Chat de la lame et contre lames de perforations suite au problème des perf**
-

- Créée le: 20/05/2024 18:12
 - Operateur: DECREUX Nicolas
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 3
 - Service: PROCESS
 - Poste: Bobineur
 - Élement: Bloc de Collage
 - **J'ai changé le passage du papier du DVI.**
 - **Activer le marieur mes pas en n'appuie. -4 au panel.**
 - **N.DECREUX.**
-



- Relèves créées ces dernières 24H (2):

- Créée le 20/05/2024 20:49
 - Ligne: Nexus 3
 - **Beaucoup de problèmes avec la mandrineuse. Défaut variation tambour. Rupture des 3 band carton plusieurs fois sans défauts apparent.**
-
- Créée le 21/05/2024 04:59
 - Ligne: Nexus 3
 - **Ras**
-

- Notes archivées aujourd'hui (2):

- Créée le: 20/05/2024 13:17
 - Operateur: LEMIERE Florian
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 3
 - Service: PROCESS
 - Poste: Bobineur
 - Élement: Bloc de Perf
 - **Chat de la lame et contre lames de perforations suite au problème des perf**
-

- Créée le: 20/05/2024 18:12
 - Operateur: DECREUX Nicolas
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 3
 - Service: PROCESS
 - Poste: Bobineur
 - Élement: Bloc de Collage
 - **J'ai changé le passage du papier du DVI.**
 - **Activer le marieur mes pas en n'appuie. -4 au panel.**
 - **N.DECREUX.**
-



- Notes en cours (8):

- Créée le: 17/05/2024 11:05
 - Operateur: SENTURK Yuksel
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 3
 - Service: MAINTENANCE
 - Poste: Bobineur
 - Élement: ENCOLLEUR
 - **Tuyau retour de colle enlever colle débordé sur groupe de collage**
-

- Créée le: 17/05/2024 07:57
- Operateur: SENTURK Yuksel
- Site: DAVEZIEUX
- Ligne: Nexus 3
- Service: MAINTENANCE
- Poste: Bobineur
- Élement: SCIE



Scie aspiration cassee

- Créée le: 16/05/2024 20:55
- Operateur: ROZBROJ Jerome
- Site: DAVEZIEUX
- Ligne: Nexus 3
- Service: MAINTENANCE
- Poste: Emballeur
- Élement: MEDI 80
- **Moteur tapis après deviateur ne tien plus maintenance prevenu**

- Créée le: 15/05/2024 19:25
- Operateur: LEMIERE Florian
- Site: DAVEZIEUX
- Ligne: Nexus 3
- Service: PROCESS
- Poste: Bobineur
- Élement: FOUR
- **Panne de 38 minutes suite au changement de câble d'alimentation de la soudeuse à barre**

- Créée le: 15/05/2024 14:42
- Operateur: LEMIERE Florian
- Site: DAVEZIEUX
- Ligne: Nexus 3
- Service: MAINTENANCE
- Poste: Bobineur
- Élement: ENCOLLEUR
- **Alarme thermique pompe à vide encolleur**

- Créée le: 14/05/2024 20:49
- Operateur: LEMIERE Florian
- Site: DAVEZIEUX
- Ligne: Nexus 3
- Service: MAINTENANCE
- Poste: Bobineur
- Élement: FOUR
- **Plusieurs arrêt suite à la soudeuse à barre sur ligne emballage**

- Créée le: 14/05/2024 08:11
- Operateur: SENTURK Yuksel
- Site: DAVEZIEUX
- Ligne: Nexus 3
- Service: MAINTENANCE
- Poste: Bobineur
- Élement: ACCUMULATEUR
- **Plaque entre accu vissé cassé maintenance déjà sur place**

- Créée le: 03/05/2024 21:47
 - Operateur: Cédric GARRET
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 3
 - Service: MAINTENANCE
 - Poste: Maintenance
 - Élement: DVE
 - **Changement capteur vérin bloquer bobine qui empêchait les mouvements pour la tension des courroies. CGA/TDU**
-