

# Rapport Gambini 1 pour le 12/02/2024



## - Notes créées aujourd'hui (1):

- Créée le: 12/02/2024 15:31
  - Operateur: Thomas CHABANNE
  - Site: MARENTON
  - Ligne: Gambini 1
  - Service: MAINTENANCE
  - **Changement tapis sous barres et rajout guides tapis**
- 



## - Relèves créées c'est derniere 24H (1):

- Créée le 13/02/2024 04:25
  - Ligne: Gambini 1
  - **J'ai mis les colliers pour les axes dévidoir interne pour éviter les enroulements du gauf. acier sup. Sinon RAS.**
- 



## - Notes archivées aujourd'hui (0):

---



## - Notes en cours (29):

- Créée le: 31/01/2024 08:22
  - Operateur: OZKAN Semin
  - Site: MARENTON
  - Ligne: Gambini 1
  - Service: MAINTENANCE
  - **Clim bobineuse fonctionne pas**
- 

- Créée le: 15/01/2024 11:15
  - Operateur: OU Sarath
  - Site: MARENTON
  - Ligne: Gambini 1
  - Service: MAINTENANCE
  - **Cellule enroulement gaufreur supérieur côté transmission HS. reste tjrs allumé**
-

- Créée le: 13/01/2024 22:29  
- Operateur: KELES Ali  
- Site: MARENTON  
- Ligne: Gambini 1  
- Service: MAINTENANCE  
- **Le problème du drive rouleau perforateur qui se met en faute persiste. Et maintenant il y a le même problème lorsque la bobineuse s'arrête normalement**

---

- Créée le: 13/01/2024 22:26  
- Operateur: KELES Ali  
- Site: MARENTON  
- Ligne: Gambini 1  
- Service: MAINTENANCE  
- **Climatisation armoire électrique toujours pas réparée**

---

- Créée le: 09/01/2024 00:40  
- Operateur: MERLE Audrey  
- Site: MARENTON  
- Ligne: Gambini 1  
- Service: MAINTENANCE  
- **Problème avec soudeuse filieuse. Ressorts HS à voir.**

---

- Créée le: 08/01/2024 23:08  
- Operateur: MERLE Audrey  
- Site: MARENTON  
- Ligne: Gambini 1  
- Service: MAINTENANCE  
- **Fuite d'huile sur le bras du robot couche**

---

- Créée le: 07/01/2024 16:36  
- Operateur: OU Sarath  
- Site: MARENTON  
- Ligne: Gambini 1  
- Service: MAINTENANCE  
- **Défaut "gaufreur pile pinoz multifaute" a plus de 400m/mn X4 aujourd'hui**

---

- Créée le: 25/12/2023 00:33  
- Operateur: YAVUZ Mehmet  
- Site: MARENTON  
- Ligne: Gambini 1  
- Service: MAINTENANCE  
- **Cliché ne monte pas ni en manuel ni en automatique,  
Contrôle des cellules RAS, coupure de l armoire électrique NOK, commande électrique  
distributeur descente cliché activé non stop de branchages et branchement plusieurs test  
ok intervention fait par jce**

---

- Créée le: 22/12/2023 10:58  
- Operateur: DINGIL Fatih  
- Site: MARENTON  
- Ligne: Gambini 1  
- Service: MAINTENANCE  
- **Le défaut de perforation peut certainement provenir de cette pièce, merci de faire un contrôle d'huile et un contrôle mécanique des roulements. Vérifier si nous en avons un en stock. Bruits anormaux.**

---

- Créée le: 21/12/2023 15:41  
- Operateur: DINGIL Fatih  
- Site: MARENTON  
- Ligne: Gambini 1  
- Service: MAINTENANCE  
- **Bonjour est-il possible de remettre ce weekend la courroie passage papier pour les devidoirs. Et également vérifier les roulettes plastique renvoie d'angle. Il faut que ce soit prêt avant que les techniciens gambini qui reviennent le 2 janvier pour qu'ils voient s'il y a des choses à améliorer.**  
**Le type de courroie utilisée est identique à la gambini 2.**

---

- Créée le: 20/12/2023 00:31  
- Operateur: METIN Aziz  
- Site: MARENTON  
- Ligne: Gambini 1  
- Service: MAINTENANCE  
- **Changement du verrin de la filmeuse de 23h20à 23h45**

---

- Créée le: 19/12/2023 21:22  
- Operateur: METIN Aziz  
- Site: MARENTON  
- Ligne: Gambini 1  
- Service: MAINTENANCE  
- **Problème filmeuse s'arrête a chaque début de filmage**

---

- Créée le: 17/12/2023 16:51  
- Operateur: KELES Ali  
- Site: MARENTON  
- Ligne: Gambini 1  
- Service: MAINTENANCE  
- **Climatisation armoire électrique gaufreur en erreur**

---

- Créée le: 17/12/2023 13:52  
- Operateur: KELES Ali  
- Site: MARENTON  
- Ligne: Gambini 1  
- Service: MAINTENANCE

- **Erreur sécurité pneumatique rouleau presseur. Lorsque le rouleau presseur est désactivé et en position haute et que nous ouvrons la porte au niveau de l'encolleur, le rouleau presseur se baisse brutalement et tape le rouleau inférieur**

---

- Créée le: 17/12/2023 11:45  
- Operateur: KELES Ali  
- Site: MARENTON  
- Ligne: Gambini 1  
- Service: MAINTENANCE  
- **Drive rouleau perforation faute**

---

- Créée le: 14/12/2023 01:25  
- Operateur: CHICHE Yoan  
- Site: MARENTON  
- Ligne: Gambini 1  
- Service: MAINTENANCE  
- **Tournée pour savoir si tout va bien OK**  
**JSA/CGU**

---

- Créée le: 11/12/2023 13:21  
- Operateur: DINGIL Fatih  
- Site: MARENTON  
- Ligne: Gambini 1  
- Service: MAINTENANCE  
- **Alarme qui revient régulièrement, j'ai un peu desserré la courroie car la moteur doit forcer pour avoir cette alarme. Donc en la desserrant plus d'alarme qui s'affiche mais nous avons des dysfonctionnement qui crée des enroulements.**

---

- Créée le: 10/12/2023 12:28  
- Operateur: KELES Ali  
- Site: MARENTON  
- Ligne: Gambini 1  
- Service: MAINTENANCE  
- **Remplacement cellule sortie filmeuse ok.**

**Toujours soucis de palette qui sortent 1 par 1 et non par trois.**  
**Contrôle cellules, barrière immatériel, et menu/programme avec opérateur.**  
**Toujours NOK.**  
**Il y a une mauvaise info quelque part...**

**Bertrand.L**

---

- Créée le: 09/12/2023 10:17  
- Operateur: ONER Abdullah  
- Site: MARENTON  
- Ligne: Gambini 1

- Service: MAINTENANCE  
- **Cellule filmeuse hs**

---

- Créée le: 07/12/2023 10:25  
- Operateur:  
- Site: MARENTON  
- Ligne: Gambini 1  
- Service: MAINTENANCE  
- **Panne de 4heures cette nuit pour le tapis du four macdue, 3eme tapis en moins de 3 mois, merci de voir la qualité des tapis.**

---

- Créée le: 02/12/2023 11:09  
- Operateur: YAVUZ Mehmet  
- Site: MARENTON  
- Ligne: Gambini 1  
- Service: MAINTENANCE  
- **Courroie tirage papier a cassé, remplacement par jce.**

---

- Créée le: 02/12/2023 09:48  
- Operateur: YAVUZ Mehmet  
- Site: MARENTON  
- Ligne: Gambini 1  
- Service: MAINTENANCE  
- **Courroie tirage supp casser**

---

- Créée le: 27/11/2023 16:09  
- Operateur: DINGIL Fatih  
- Site: MARENTON  
- Ligne: Gambini 1  
- Service: MAINTENANCE  
- **Problème pompe lubrification cette nuit et ce matin, buse remplacée dans la nuit par l'électro, quand ce matin le problème est réapparu j'ai fermé la vanne de droite de la pompe. Si vous êtes encore appelé par les opérateurs parceque le problème persiste, merci de remplacer la pompe, en vérifiant à présent le stock. Cordialement**

---

- Créée le: 27/11/2023 09:00  
- Operateur: CHICHE Yoan  
- Site: MARENTON  
- Ligne: Gambini 1  
- Service: MAINTENANCE  
- **Fuite gaufreur**

---

- Créée le: 27/11/2023 02:51  
- Operateur: ONER Abdullah

- Site: MARENTON  
- Ligne: Gambini 1  
- Service: MAINTENANCE  
- **Barre d entraînement casser**  
**Maintenance contacter**

---

- Créée le: 27/11/2023 00:31  
- Operateur: YAVUZ Mehmet  
- Site: MARENTON  
- Ligne: Gambini 1  
- Service: MAINTENANCE  
- **Problème arrivée huile sur Rouleau acier**  
**Début point de colle**  
**Fait tout les test nécessaire avant d appeller maintenance**  
**Joey a d'abord vérifier le circuit d arrivée huile ras**  
**Changement pistolet lubrification plus réglage vis**

---

- Créée le: 26/11/2023 11:59  
- Operateur: OU Sarath  
- Site: MARENTON  
- Ligne: Gambini 1  
- Service: MAINTENANCE  
- **Remplacement ce matin,feuillard en inox protection courroie sous encolleur effectué.**  
**Essais ok.**

**Cordialement.**

**Bertrand Loué**

---

- Créée le: 23/11/2023 08:15  
- Operateur: KELES Ali  
- Site: MARENTON  
- Ligne: Gambini 1  
- Service: MAINTENANCE  
- **Guide chariot encolleur déboité**

---

- Créée le: 22/11/2023 03:49  
- Operateur: OU Sarath  
- Site: MARENTON  
- Ligne: Gambini 1  
- Service: MAINTENANCE  
- **Fuite colle qui a déjà été signalé**

---