

Rapport Nexus 3 pour le 16/05/2024



- Notes créées aujourd'hui (5):

- Créée le: 16/05/2024 19:42
 - Operateur: LEMIERE Florian
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 3
 - Service: QSE
 - Poste: Bobineur
 - Élement: DVI
 - **Bobine abîmé non vue avec le film jusqu'à avoir defilmer la bobine sur les bras**
-

- Créée le: 16/05/2024 20:55
 - Operateur: ROZBROJ Jerome
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 3
 - Service: MAINTENANCE
 - Poste: Emballeur
 - Élement: MEDI 80
 - **Moteur tapis après deviateur ne tien plus maintenance prevenu**
-

- Créée le: 17/05/2024 07:57
 - Operateur: SENTURK Yuksel
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 3
 - Service: MAINTENANCE
 - Poste: Bobineur
 - Élement: SCIE
 - **Scie aspiration cassee**
-

- Créée le: 17/05/2024 11:05
 - Operateur: SENTURK Yuksel
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 3
 - Service: MAINTENANCE
 - Poste: Bobineur
 - Élement: ENCOLLEUR
 - **Tuyau retour de colle enlever colle débordé sur groupe de collage**
-

- Créée le: 17/05/2024 15:07
- Operateur: LEMIERE Florian
- Site: DAVEZIEUX
- Ligne: Nexus 3
- Service: PROCESS

- Poste: Bobineur
 - Élément: DVI
 - **Suite changement de bobine interne Modification des réglage résistance perf beaucoup plus faible problème éjection log vue avec N.decreux vitesse diminuer à 475 au lieu de 500 m/min**
-



- Relèves créées ces dernières 24H (3):

- Créée le 16/05/2024 21:00
 - Ligne: Nexus 3
 - **Monté des mandrins ne se faisait plus en automatique**
-
- Créée le 17/05/2024 04:59
 - Ligne: Nexus 3
 - **Problème de flux variation vitesse,accumulation avant corolless**
-

- Créée le 17/05/2024 09:21
 - Ligne: Nexus 3
 - **Nettoyage bobineuse prévu samedi matin**
 - Equipe de nuit: Ne pas faire de nettoyage**
 - Info:**
 - Changement du cliché Samedi matin à 07h00.**
-



- Notes archivées aujourd'hui (2):

- Créée le: 16/05/2024 19:42
 - Operateur: LEMIERE Florian
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 3
 - Service: QSE
 - Poste: Bobineur
 - Élément: DVI
 - **Bobine abîmé non vue avec le film jusqu'à avoir defilmer la bobine sur les bras**
-

- Créée le: 17/05/2024 15:07
- Operateur: LEMIERE Florian
- Site: DAVEZIEUX
- Ligne: Nexus 3
- Service: PROCESS

- Poste: Bobineur
 - Élement: DVI
 - **Suite changement de bobine interne Modification des réglage résistance perf beaucoup plus faible problème éjection log vue avec N.decreux vitesse diminuer à 475 au lieu de 500 m/min**
-



- Notes en cours (8):

- Créée le: 17/05/2024 11:05
 - Operateur: SENTURK Yuksel
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 3
 - Service: MAINTENANCE
 - Poste: Bobineur
 - Élement: ENCOLLEUR
 - **Tuyau retour de colle enlever colle débordé sur groupe de collage**
-

- Créée le: 17/05/2024 07:57
 - Operateur: SENTURK Yuksel
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 3
 - Service: MAINTENANCE
 - Poste: Bobineur
 - Élement: SCIE
 - **Scie aspiration cassee**
-

- Créée le: 16/05/2024 20:55
 - Operateur: ROZBROJ Jerome
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 3
 - Service: MAINTENANCE
 - Poste: Emballeur
 - Élement: MEDI 80
 - **Moteur tapis après deviateur ne tien plus maintenance prevenu**
-

- Créée le: 15/05/2024 19:25
- Operateur: LEMIERE Florian
- Site: DAVEZIEUX
- Ligne: Nexus 3
- Service: PROCESS
- Poste: Bobineur
- Élement: FOUR
- **Panne de 38 minutes suite au changement de câble d'alimentation de la soudeuse à**

barre

- Créée le: 15/05/2024 14:42
 - Operateur: LEMIERE Florian
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 3
 - Service: MAINTENANCE
 - Poste: Bobineur
 - Élement: ENCOLLEUR
 - **Alarme thermique pompe à vide encolleur**
-

- Créée le: 14/05/2024 20:49
 - Operateur: LEMIERE Florian
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 3
 - Service: MAINTENANCE
 - Poste: Bobineur
 - Élement: FOUR
 - **Plusieurs arrêt suite à la soudeuse à barre sur ligne emballage**
-

- Créée le: 14/05/2024 08:11
 - Operateur: SENTURK Yuksel
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 3
 - Service: MAINTENANCE
 - Poste: Bobineur
 - Élement: ACCUMULATEUR
 - **Plaque entre accu vissé cassé maintenance déjà sur place**
-

- Créée le: 03/05/2024 21:47
 - Operateur: Cédric GARRET
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 3
 - Service: MAINTENANCE
 - Poste: Maintenance
 - Élement: DVE
 - **Changement capteur vérin bloquer bobine qui empêchait les mouvements pour la tension des courroies. CGA/TDU**
-