

Rapport Gambini 2 pour le 13/08/2024



- Notes créées aujourd'hui (6):

- Créée le: 13/08/2024 06:26
 - Operateur: TURAN Lokman
 - Site: ST RAMBERT
 - Ligne: Gambini 2
 - Service: PROCESS
 - **Bobines non conforme descendue. Le mandrin se décale et frotte contre le bâti de la machine.**
-

- Créée le: 13/08/2024 18:17
 - Operateur: MARIE LOUISE HENRIETTE Franck
 - Site: ST RAMBERT
 - Ligne: Gambini 2
 - Service: MAINTENANCE
 - **18h filmeuse en panne avec plusieurs défauts inhabituelle**
 - 1/ A008 temps trop long montée/descente contraste**
 - 2/ A007 contraste pas en position.**
 - Après plusieurs essais non concluant... Appel Maintenance.**
-

- Créée le: 13/08/2024 18:52
 - Operateur: CLOUARD JérémY
 - Site: ST RAMBERT
 - Ligne: Gambini 2
 - Service: MAINTENANCE
 - **Poulie en plastique dévidoir 2 fondue**
-

- Créée le: 13/08/2024 20:22
 - Operateur: MARIE LOUISE HENRIETTE Franck
 - Site: ST RAMBERT
 - Ligne: Gambini 2
 - Service: PROCESS
 - **Changement de la cellule du contraste (Quentin) de la maintenance**
 - Les deux lignes à l'arrêt.**
-

- Créée le: 14/08/2024 01:33
 - Operateur: BEN ATIA Ileyes
 - Site: ST RAMBERT
 - Ligne: Gambini 2
 - Service: PROCESS
 - **Tapis sortie de scie côté gauche hs**
-

- Créée le: 14/08/2024 05:37
 - Operateur: PIRODON Bruno
 - Site: ST RAMBERT
 - Ligne: Gambini 2
 - Service: Autre
 - **Le tapis bleu côté gauche sortie de scie est bloqué, il ne peut plus monter où descendre !**
-



- Relèves créées c'est dernière 24H (3):

- Créée le 13/08/2024 12:41
 - Ligne: Gambini 2
 - **R A S**
-

- Créée le 14/08/2024 01:30
 - Ligne: Gambini 2
 - **Tapis sortie de scie côté gauche hs**
-

- Créée le 14/08/2024 04:38
 - Ligne: Gambini 2
 - **Tapis sortie de scie côtés gauche casser, intervention maintenance (Johann). A partir de 1h30 on tourne sur un seul canal... Gambini à 400. Reprise deux canaux sortie de scie 3h45.**
-



- Notes archivées aujourd'hui (3):

- Créée le: 13/08/2024 06:26
 - Operateur: TURAN Lokman
 - Site: ST RAMBERT
 - Ligne: Gambini 2
 - Service: PROCESS
 - **Bobines non conforme descendue. Le mandrin se décale et frotte contre le bâti de la machine.**
-

- Créée le: 13/08/2024 18:52
- Operateur: CLOUARD JérémY
- Site: ST RAMBERT
- Ligne: Gambini 2
- Service: MAINTENANCE

- Poulie en plastique dévidoir 2 fondue

- Créée le: 14/08/2024 05:37

- Operateur: PIRODON Bruno

- Site: ST RAMBERT

- Ligne: Gambini 2

- Service: Autre

- **Le tapis bleu côté gauche sortie de scie est bloqué, il ne peut plus monter où descendre !**



- **Notes en cours (0):**