

Rapport Nexus 2 pour le 16/05/2024



- Notes créées aujourd'hui (5):

- Créée le: 16/05/2024 18:58
 - Operateur: OURLIN Laurent
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 2
 - Service: QSE
 - Poste: Bobineur
 - Élement: DVI
 - **Bobine abîmée sur DVI baissé vitesse à 500 vu avec responsables**
-

- Créée le: 16/05/2024 20:02
 - Operateur: OURLIN Laurent
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 2
 - Service: QSE
 - Poste: Bobineur
 - Élement: DVI
 - **Fiche bobine DVI du défaut**
-

- Créée le: 16/05/2024 20:37
 - Operateur: OURLIN Laurent
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 2
 - Service: PROCESS
 - Poste: Bobineur
 - Élement: Bloc de Perf
 - **Codeur entraînement chaîne mandrins a cassé vers 19h30..... j'ai appelé la maintenance, il réparé la pièce. Ci-joint les photos. Cordialement, le bobineur.**
 - **PS j'ai noté bloc perms en élément car pas bobineuse?**
-

- Créée le: 17/05/2024 10:33
 - Operateur: YAVUZ Mehmet
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 2
 - Service: Autre
 - Poste: Bobineur
 - Élement: DVI
 - **J'ai nettoyer votre bureau avec des lingettes que vous trouverez sur la servante**
 - **Merci de garder le bureau propre**
 - **Nettoyage 1 fois par équipes**
 - **Merci de bien respecter cet demande**
-

- Créée le: 17/05/2024 11:36
 - Operateur: FASILLEAU Sebastien
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 2
 - Service: MAINTENANCE
 - Poste: Bobineur
 - Élement: DVE
 - **Réparation effectuée sur le vérin de la balancelle dévidoir externe**
-



- Relèves créées ces dernières 24H (3):

- Créée le 16/05/2024 17:50
 - Ligne: Nexus 2
 - **Nettoyage minimum sur les bobineuses:**
A faire sur un accumulateur plein par exemple.
-

- Créée le 16/05/2024 23:19
 - Ligne: Nexus 2
 - **Changement sac aspiration + nettoyage T35 + accumulateur pendant l'arrêt.**
-

- Créée le 17/05/2024 09:18
 - Ligne: Nexus 2
 - **Nettoyage des bobineuses prévu samedi matin.**
Equipe de nuit: Ne pas faire de nettoyage.
-



- Notes archivées aujourd'hui (4):

- Créée le: 16/05/2024 18:58
 - Operateur: OURLIN Laurent
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 2
 - Service: QSE
 - Poste: Bobineur
 - Élement: DVI
 - **Bobine abîmée sur DVI baissé vitesse à 500 vu avec responsables**
-

- Créée le: 16/05/2024 20:02
- Operateur: OURLIN Laurent
- Site: DAVEZIEUX

- Ligne: Nexus 2
- Service: QSE
- Poste: Bobineur
- Élement: DVI
- **Fiche bobine DVI du défaut**

- Créée le: 17/05/2024 10:33
- Operateur: YAVUZ Mehmet
- Site: DAVEZIEUX
- Ligne: Nexus 2
- Service: Autre
- Poste: Bobineur
- Élement: DVI
- **J'ai nettoyer votre bureau avec des lingettes que vous trouverez sur la servante**
- Merci de garder le bureau propre**
- Nettoyage 1 fois par équipes**
- Merci de bien respecter cet demande**

- Créée le: 17/05/2024 11:36
- Operateur: FASILLEAU Sebastien
- Site: DAVEZIEUX
- Ligne: Nexus 2
- Service: MAINTENANCE
- Poste: Bobineur
- Élement: DVE
- **Réparation effectuée sur le vérin de la balancelle dévidoir externe**



- Notes en cours (9):

- Créée le: 16/05/2024 20:37
- Operateur: OURLIN Laurent
- Site: DAVEZIEUX
- Ligne: Nexus 2
- Service: PROCESS
- Poste: Bobineur
- Élement: Bloc de Perf
- **Codeur entraînement chaîne mandrins a cassé vers 19h30..... j'ai appelé la maintenance, il réparé la pièce. Ci-joint les photos. Cordialement, le bobineur.**
- PS j'ai noté bloc perms en élément car pas bobineuse?**

- Créée le: 16/05/2024 11:37
- Operateur: FASILLEAU Sebastien
- Site: DAVEZIEUX

- Ligne: Nexus 2
- Service: MAINTENANCE
- Poste: Bobineur
- Élement: DVE
- **Galet support axe bobine mère côté transmission à changer. Vu avec NDE et RUI Brandao**

- Créée le: 15/05/2024 21:48
- Operateur: FORT Mickael
- Site: DAVEZIEUX
- Ligne: Nexus 2
- Service: MAINTENANCE
- Poste: Bobineur
- Élement: DVE
- **Groupe hydraulique du dve ne fonctionne plus**

- Créée le: 15/05/2024 08:25
- Operateur: FASILLEAU Sebastien
- Site: DAVEZIEUX
- Ligne: Nexus 2
- Service: MAINTENANCE
- Poste: Bobineur
- Élement: DVE
- **Vérin maintenue avec collier**

- Créée le: 15/05/2024 08:00
- Operateur: FASILLEAU Sebastien
- Site: DAVEZIEUX
- Ligne: Nexus 2
- Service: MAINTENANCE
- Poste: Bobineur
- Élement: DVE
- **Vérin du balancier à changer. Vu avec le mécano.**

- Créée le: 14/05/2024 00:44
- Operateur: FORT Mickael
- Site: DAVEZIEUX
- Ligne: Nexus 2
- Service: MAINTENANCE
- Poste: Bobineur
- Élement: SCIE
- **Filetage des clamps hs 6 sur 8**

- Créée le: 14/05/2024 00:44
- Operateur: FORT Mickael
- Site: DAVEZIEUX
- Ligne: Nexus 2

- Service: MAINTENANCE
 - Poste: Bobineur
 - Élement: SCIE
 - **Filetage des clamps hs 6 sur 8**
-

- Créée le: 07/05/2024 08:45
 - Operateur: FORT Mickael
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 2
 - Service: MAINTENANCE
 - Poste: Bobineur
 - Élement: DVE
 - **Balancier mouvement brusque instable. Casse papier**
-

- Créée le: 03/05/2024 21:56
 - Operateur: Thomas DUQUESNE
 - Site: DAVEZIEUX
 - Ligne: Nexus 2
 - Service: MAINTENANCE
 - Poste: Maintenance
 - Élement: DVE
 - **Tournée de la ligne => RAS vu avec opérateur. TDU/CGA**
-