

INFORME DE SERVICIO POST VENTA

Nº 008105

FECHA: 04/07/2025

CLIENTE RAZON SOCIAL SKY TOP
DOMICILIO
LOCALIDAD RIO GRANDE
TELEFONO / E-MAIL

EQUIPO MARCA/MODELO CARGADORA WLE6
N° SERIE 1YNNWLE6A)EC0000287
HORAS 4400H8

TRABAJO CLIENTE ✓ TALLER
GARANTIA CAMPO
PIP (UBICACIÓN)
PRE ENTREGA TALLER PM

TRABAJOS REALIZADOS

SOLICITUD: CAMBIO FILTRO Y ACEITE MOTOR, FLSHING, VER PERNADA CAUPER DELANTERO IZQUIERDO.

DIAGNOSTICO / ACCION CORRECTIVA: SE PROCESO A DRENAR ACEITE DE MOTOR Y SE CARGA NOVO A NIVEL, SE REEMPLAZA FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, SE SACA RUEDA TRASERA DERECHA A PEDIDO DEL CLIENTE. SE REALIZA LIMPIEZA DEL SISTEMA DE INYECCION MEDIANTE PROCESO FLUSHING. SE REEMPLAZAN ORINGS EN CONTACTORES DE FRENO RUEDA DELANTERA IZQUIERDA. SE REVISAN FUSIBLES POR FALLA DE FUNCIONAMIENTO DE LUCES DE TRABAJO DE TERCERO ENCONTRANDO QUESTADO EL MISMO. SE AGRAGA REFRIGERANTES

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

RES04836 Filtro Aceite Motor (1) AMZOSI
ASH 2029 Aceite TORQ-GARD
SW10962PI Filtro FLUSHING
TV17930B Limpiador de inyectores Diesel
ORING
a
A3625E1 REFRIGERANTES COOL-GARD

OBSERVACIONES / KILOMETROS RECORRIDOS

SE OBSERVA PERDIDA DE ACEITE EN MAZA DELANTERA DERECHA, PERDIDA DE ACEITE POR BOTEN DE DISTRIBUCION, SOBEGO EN MAZA TRASERA DERECHA

POR: RESPONSABLE SERVICIO
CALARI

POR: CLIENTE (FIRMA ACLARACION)