

ESTABLECIMIENTO

Razon Social: Constructora del Oeste S.A. - Casa Central

CUIT: 30-70891234-5

Direccion: Av. Libertador General San Martín 2450, Capital, San Juan

Actividad: Empresa Constructora - Administración y Logística

Empleados: 45

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe corresponde al análisis del estado de Seguridad e Higiene del establecimiento "Constructora del Oeste S.A. - Casa Central". Durante el período analizado se han realizado 4 inspecciones, identificando 15 riesgos potenciales. El nivel de cumplimiento general es del 100%. Se registraron 1 incidentes, de los cuales 0 fueron accidentes. Actualmente existen 0 acciones correctivas pendientes de implementación.

Estado General del Sistema: **REQUIERE MEJORAS**

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (KPIs)

Indicadores Proactivos (Prevención)

Inspecciones Realizadas	4	2 último mes
Capacitaciones	12	58 personas / 39 horas
Extintores Vigentes	0 de 13	13 vencidos
Cumplimiento Inspecciones	100%	21 de 21 ítems OK

Indicadores Reactivos (Correctivos)


Incidentes Totales	1	0 último mes
Accidentes	0	Sin accidentes
Acciones Pendientes	0	0 de prioridad alta
Riesgos Críticos/Altos	8	0 críticos, 8 altos
Tiempo Medio Cierre	18 días	Promedio acciones correctivas

ANÁLISIS GRÁFICO DE INDICADORES

A continuación se presenta el análisis gráfico de los principales indicadores de gestión en seguridad e higiene del establecimiento. Estos gráficos permiten visualizar el estado actual de las acciones correctivas, la distribución de incidentes, el perfil de riesgos identificados y la evolución de las capacitaciones realizadas.

Gestión de Acciones Correctivas


El siguiente gráfico muestra la distribución de las acciones correctivas según su estado de ejecución. Una gestión eficiente se refleja en un alto porcentaje de acciones cerradas y un bajo número de pendientes prolongadas.



Conclusión: Se observa una excelente gestión con el 100% de acciones cerradas. Se recomienda mantener el seguimiento de las acciones pendientes.

Análisis de Incidentes y Accidentes


Este gráfico clasifica los eventos registrados según su gravedad. Los cuasi-accidentes son oportunidades de mejora preventiva, mientras que los accidentes requieren análisis de causas raíz.



Conclusión: No se registraron accidentes, lo cual es positivo. Se han reportado 1 eventos menores que deben analizarse preventivamente.

Perfil de Riesgos del Establecimiento


La matriz de riesgos clasifica cada peligro identificado según su probabilidad y severidad. Los riesgos altos y críticos requieren acciones prioritarias para reducir su nivel de exposición.



Conclusión: El 73% de los riesgos (8 de 11) son de nivel alto o crítico. Se requiere implementar controles prioritarios según el programa de prevención.

Evolución de Capacitaciones

Evolución de las actividades formativas en los últimos 6 meses. Un programa de capacitación sostenido fortalece las competencias preventivas y reduce la siniestralidad.



Conclusión: Se realizaron 6 capacitaciones en 6 meses. Se recomienda incrementar la frecuencia para cumplir con el programa anual de capacitación.

Síntesis del Análisis

El presente análisis gráfico refleja el estado de gestión del Sistema de Seguridad e Higiene. Se identifican áreas de mejora prioritarias que requieren atención inmediata. Se recomienda mantener el monitoreo continuo y actualizar los registros conforme a la normativa aplicable.

RIESGOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Descripción del Riesgo	Nivel	Sector	Score
Atropello y vuelco por autoelevador	Alto	Depósito de Materiales	8
Atropello por maniobras de camiones	Alto	Patio de Maniobras	8
Sismo - derrumbe y atrapamiento	Alto	General	12
Caída a distinto nivel en obras	Alto	Obras (personal desplazado)	12
Derrumbe de excavaciones	Alto	Obras (personal desplazado)	10
Electrocución en instalaciones provisionarias	Alto	Obras (personal desplazado)	10
Golpes por izaje de cargas	Alto	Depósito y Obras	8
Asfixia en espacios confinados	Alto	Obras (personal desplazado)	10

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ACCIÓN

Se detectaron 13 extintor(es) con recarga vencida o próxima a vencer. Coordinar con proveedor la recarga/mantenimiento según Norma IRAM 3517.

POSITIVO

Excelente nivel de cumplimiento (100%) en las inspecciones realizadas. Mantener el estándar y continuar con el programa de mejora continua.

Marco Normativo de Referencia

- Ley 19.587: Higiene y Seguridad en el Trabajo
- Decreto 351/79: Reglamentación de la Ley 19.587
- Res. SRT 905/15: Relevamiento General de Riesgos Laborales
- Ley 24.557: Riesgos del Trabajo
- Res. SRT 295/03: Ergonomía y Contaminantes
- Res. SRT 960/15: Condiciones de Seguridad