



فصل سوم

تحلیل عملکرد گذرا و ماندگار سیستم‌های کنترلی


دکتر سعید عباداللهی

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران


فهرست مطالب:

- ورودی‌های استاندارد
- پاسخ حالت ماندگار
- پاسخ سیستم مرتبه دوم به ورودی پله و شیب
- پاسخ سیستم مرتبه دوم نمونه به ورودی پله
- اثرات اضافه کردن صفر و قطب به تابع تبدیل حلقه بسته
- تحلیل خطای حالت ماندگار سیستم‌های کنترلی
- نوع سیستم
- خطای حالت ماندگار


مدل حلقه بسته سیستم کنترلی:



جهت مدل سازی سیستم به شکل تابع تبدیل، به دنبال شناخت رفتارهای تابع تبدیل های مربوطه هستیم. این کار برای ایجاد ابزارها و معیارهای لازم جهت طراحی کنترل کننده انجام می شود.




ورودی‌های استاندارد یک سیستم کنترلی:



تابع پله:

$$u(t) = \begin{cases} R & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad U(s) = \frac{R}{s}$$




تابع ضربه:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1 \quad \delta(t) = 0 \quad \text{if} \quad t \neq 0 \quad \longrightarrow \quad U(s) = 1$$


$$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt}$$

$$u(t) = R\delta(t)$$




تابع شیب (ورودی سرعت):

$$u(t) = \begin{cases} Rt & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} = Rtu(t) = Rr(t) \quad \longrightarrow \quad U(s) = \frac{R}{s^2}$$




تابع سهموی (ورودی شتاب):

$$u(t) = \begin{cases} \frac{Rt^2}{2} & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} = \frac{Rt^2}{2} u(t) \quad \longrightarrow \quad U(s) = \frac{R}{s^3}$$



تابع سینوسی:



$$u(t) = \begin{cases} R \cos(\omega t) & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$



$$U(s) = \frac{RS}{s^2 + \omega^2}$$

پاسخ حالت ماندگار:



پاسخ حالت ماندگار به ورودی‌های پله و شیب:

$$G(s) = \frac{k}{s+k} \quad \text{تابع تبدیل مرتبه اول:}$$

اگر ورودی را پله واحد در نظر بگیریم داریم:

قضیه مقدار نهایی:

اگر ورودی را شیب واحد در نظر بگیریم داریم:

بررسی پاسخ حالت گذرا با دو فرض ورودی پله واحد و سیستم مرتبه دوم:

پاسخ سیستم مرتبه دوم به ورودی پله به صورت یکی از سه حالت زیر است:

۱- پاسخ میرای شدید


۲- پاسخ میرای بحرانی

۳- پاسخ میرای ضعیف (نوسانی)

پاسخ میرای شدید:

تابع تبدیل سیستم دو قطب حقیقی منفی متمایز دارد:


$$G(s) = \frac{k}{s^2 + a_1 s + a_0} = \frac{k}{(s + \alpha)(s + \beta)} \quad \alpha, \beta > 0, \alpha \neq \beta$$



پاسخ میرای بحرانی:

تابع تبدیل سیستم دو قطب حقیقی منفی برابر دارد.

$$G(s) = \frac{k}{s^2 + a_1 s + a_0} = \frac{k}{(s + \alpha)^2}$$




پاسخ میرای ضعیف (نوسانی):

تابع تبدیل سیستم دارای دو قطب مختلط مزدوج با مقدار حقیقی منفی می باشد:

$$G(s) = \frac{k}{s^2 + a_1 s + a_0} = \frac{k}{(s + \alpha + j\beta)(s + \alpha - j\beta)}$$

$$= \frac{k}{(s + \alpha)^2 + \beta^2} = \frac{k}{s^2 + 2\alpha s + (\alpha^2 + \beta^2)}$$




پاسخ میرای ضعیف (نوسانی) (ادامه):


پاسخ اکثر سیستم‌های خطی در عمل به صورت میرای ضعیف است، لذا معیارهای عملکرد در حوزه زمان برای بررسی و تحلیل سیستم‌های کنترل خطی از این پاسخ استخراج می‌شود.

برای رسم پاسخ پله در متلب از دستور **step** استفاده می‌کنیم، برای مثال پاسخ پله تابع تبدیل روبه‌رو به شکل زیر است:

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 5}$$



پاسخ میرای ضعیف (نوسانی) (ادامه):



پاسخ میرای ضعیف (نوسانی) (ادامه):

۱- فراجاهش حداکثر (M_p)

$$M_p = c_{max} - c_{ss}$$

$$= \frac{M_p}{c_{ss}} \times 100 \quad \text{درصد فراجاهش حداکثر}$$

زمان رسیدن به فراجاهش حداکثر $t_p \rightarrow$

فراجاهش حداکثر یک عنصر نامطلوب است و هدف طراحی کنترل کاهش آن است.

۲- زمان تاخیر (t_d)

زمان رسیدن پاسخ پله به ۵۰٪ مقدار نهایی

۳- زمان صعود (t_r)

زمان رسیدن پاسخ از ۱۰٪ به ۹۰٪ یا از ۵٪ به ۹۵٪ یا از ۰ تا ۱۰۰٪ مقدار		
نهایی	میرای شدید	میرای ضعیف

پاسخ میرای ضعیف (نوسانی)(ادامه):

۴- زمان نشست (استقرار) t_s

زمانی که لازم است تا پاسخ به یک محدوده مشخص حول مقدار نهایی برسد.

چهار کمیت مذکور معیارهایی برای سنجش عملکرد و مشخصه‌های یک سیستم کنترلی هستند.


نمایش دیگر سیستم مرتبه دوم (نمونه):

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$


خلاصه:

ξ	$s_{1,2}$	محل قطب‌ها	انواع میرایی	پاسخ پله
$\xi > 1$			میرای شدید	
$\xi = 1$			میرای بحرانی	
$0 < \xi < 1$			میرای نوسانی	


خلاصه:

ξ	$s_{1,2}$	محل قطب‌ها	انواع میرایی	پاسخ پله
$\xi = 0$			نوسانی	
$-1 < \xi < 0$			نامیرای ضعیف نوسانی	
$\xi = -1$			نامیرای بحرانی	
$\xi < -1$			نامیرای شدید	

در حالت میرای ضعیف $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \xi^2}$ را فرکانس طبیعی میرا شده گویند.




مکان هندسی $s_{1,2}$ به ازای تغییرات ξ



$$s_1 = -\xi\omega_n + \omega_n\sqrt{(\xi^2 - 1)}$$

$$s_2 = -\xi\omega_n - \omega_n\sqrt{(\xi^2 - 1)}$$

پاسخ سیستم مرتبه دوم نمونه به ورودی پله:



پاسخ سیستم مرتبه دوم نمونه به ورودی پله:


ثابت زمانی تابع نمایی $T = \frac{1}{\xi \omega_n}$ است. معمولاً برای زمان نشست داریم:

با معیار ۲٪

با معیار ۵٪

مثال:

یک موتور DC با کنترل جریان میدان را در نظر بگیرید. از یک تقویت کننده به عنوان کنترل کننده آن استفاده می کنیم.




حل:

ادامه حل:

مثال:


در سیستم زیر بهره k و پارامتر p را به گونه‌ای طراحی کنید که پاسخ گذرا به ورودی پله فراجبهشی کمتر از ۵٪ و زمان نشست (با معیار ۲٪) کمتر از ۴ ثانیه داشته باشیم.



حل:

ادامه :


مثال: در سیستم کنترلی شکل زیر a و k را چنان انتخاب کنید که درصد فرایهش $4/32$ درصد و زمان مستقر شدن $0/4$ ثانیه باشد.



حل:

مثال: پاسخ سیستم واحد یک سیستم مرتبه دوم به شکل زیر است. با تعریف $\delta = \ln \frac{A}{B}$ نسبت میرایی سیستم را بدست آورید.

حل:




مثال: در یک سیستم کنترل با پس خور واحد منفی $G(s) = \frac{k(s+4)}{s(s+3)}$ است.

حداکثر مقدار فراجاهش به ورودی پله واحد به ازای چه مقدار k بدست می آید.

حل:

معادله مشخصه سیستم حلقه بسته:


مثال: در سیستم زیر k_1 و k_2 را به گونه‌ای بیابید تا زمان نشست با تفرانس ۵٪ پاسخ پله ۰.۳ ثانیه و نسبت میرایی قطب موثر ۰.۵ باشد.



حل:

اثرات اضافه کردن صفر و قطب به تابع تبدیل حلقه بسته:

تعریف قطب غالب: آن دسته از قطب‌های سیستم که بیشترین اثر را بر پاسخ دارند.




ادامه:

به لحاظ کاربردی قسمت حقیقی قطب‌های غیر غالب ۵ تا ۱۰ برابر قطب‌های غالب است.




مثال:

اثر قطب‌های غالب اضافی


$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{k}{(s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2)(s - p_i)}$$



ادامه:



تحلیل خطای حالت ماندگار سیستم‌های کنترل:




$$c(t) \rightarrow r(t) \equiv e(t) = y(t) - c(t)$$

هدف سیستم کنترلی حداقل کردن و یا ننگه‌داشتن خطا در حد قابل قبول است.

$$|e(t)| < \varepsilon$$

نوع سیستم:




$$G(s) = \frac{K(s^m + b_{m-1}s^{m-1} + \dots + b_1s + b_0)}{s^q(s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1 + a_0)}$$

این سیستم مرتبه $q+n$ است.


برای یک سیستم حلقه بسته با فیدبک واحد q که برابر تعداد قطب‌های در مبدأ تابع تبدیل حلقه باز است، نوع سیستم می‌باشد.

پس اگر $q=0$ باشد، سیستم را نوع صفر و اگر $q=1$ باشد سیستم را نوع یک و ... می‌نامیم.


مثال: نوع سیستم زیر را بیابید.




خطای حالت ماندگار:




اگر ورودی سیستم پله باشد:



اگر ورودی سیستم شیب باشد:



اگر ورودی سیستم سهموی باشد:



خلاصه‌ی خطای حالت ماندگار:

نوع سیستم	ورودی پله	ورودی شیب	ورودی سهموی
0	$\frac{R}{1 + K_s}$	∞	∞
1	0	$\frac{R}{K_r}$	∞
2	0	0	$\frac{R}{K_a}$
3	0	0	0