

$$6) G(s) = \frac{100}{(s+0.5)(s+2)(s+6)}$$

$$0 \text{ dB } 5 \text{ rad/s } M_m = 1.45$$

using lead comp, zero @ 6

$$C(s) = 10K \frac{s+6}{s+60}$$

for  $M_m = 1.45$ ,  $\phi = -139.6575^\circ$ , and want

$$(GK)|_{s=j\omega} = 1 \angle \phi$$


Start with

$$k(s) = \frac{s+0.5}{s} \Rightarrow \angle KG|_{s=j\omega} = 162^\circ$$

Too much

$$k(s) = \frac{(s+0.5)(s+2)}{s} \Rightarrow -129^\circ$$


$\angle(s+a)$  needs to be  $9.85^\circ$



$$a = 28.7914$$

$$K(s) = K \frac{(s+0.5)(s+2)}{s(s+28.7914)}$$

$$K = 11.4117$$



FILE PRINT NAVIGATE EDIT BREAKPOINTS RUN

C:\Users\alamos\OneDrive\Documents\Control Systems

Editor - C:\Users\alamos\OneDrive\Documents\Control Systems\nichols\_on\_tf.m

Code tabs: Bode2.m, Nichols2.m, transient\_specs.m, nichols\_on\_data.m, nichols\_on\_tf.m

```
1 - G = zpk([], [-0.1617, -1.04, -2.719, -5.05], 1.4427, 'InputDelay');
2 - w = logspace(-1, 1, 1001);
3 - Gw = Bode2(G, w);
```

Command Window

New to MATLAB? See resources for [Getting Started](#).

```
>> CLTF = feedback(L, 1)
```

CLTF =

$$\frac{1141.2 (s+0.5) (s+2)}{(s+30.34) (s+2) (s+0.5) (s^2 + 4.454s + 37.62)}$$

Continuous-time zero/pole/gain model.

```
>> step(CLTF)
```