

3. (1) `addi x0, x0, 0`

(2) `jr x1`

(3) `auipc ra, %pcrel-hi(offset)`

`jalc rd, %pcrel-lo(offset)(ra)`

(4) `add rd, rs, x0`

(5) `rotl rd, rd`

(6) `slli rd, rs, 16`

`srl rd, rd, 16`

`srai rd, rd, 16`

7. (1) `slli t3, t0, 0`

`slli t4, t1, 0`

(2) `add t0, t1, t2`

`sub t3, t0, t1`

`bne t3, t2, overflow`

(3) x86 & ARM: 加法指令的溢出标志位用于指示上次加法操作

是否发生溢出。标志位的值由处理器根据加法操作的结果计算

得出, 当结果超过一个有符号(ARM是无符号)整数的范围时, 标志位被

设置为1, 否则为0, 可以使用条件跳转指令根据标志位的值进行

条件判断, 从而实现检测加法溢出的操作

8. (1)	DIVU	REMU	DIV	REM
rd	$2^{XLEN}-1$	x	-1	x

除数如会引起RISC-V抛出异常, 程序在发出错误时可以进行处理

14. slt t0, a1, a0
 beqz t0, else-j
 add a2, a0, a1
 else-j: sub a2, a0, a1

15. add t2, zero, t0

sw t2, 0(t0)

addi t1, zero, 3

sw t1, 4(t0)

~~add~~ slt t3, t1, 2

add t3, t3, t0

sw t1, 0(t3)

16. lw t2, 0(t0) # tmp = *a

lw t3, 0(t1) # t3 = *b

sw t3, 0(t0) # *a = t3

sw t2, 0(t1) # b = tmp

17. 计算 2^{30}