

3. 1) nop: addi x0, x0, 0.

2) ret: jr ra

3) call offset:

auipc t1, offset[31:12]

addi t1, t1, offset[11:0]

jalr ra, t1, 0

4) mv rd, rs: addi rd, rs, 0

5) rdcycle rd: csrrs rd, cycle, x0

6) sext.w rd, rs: addiw rd, rs, 0

7. 1) `strai t3, t1, 32`

`strai t4, t0, 32`

2) `add t0, t1, t2`

~~`stt t3, t0, t1`~~ `blt t0, t1, overflow`

~~`bne t3, x0, overflow`~~

3) 在x86架构中, 加法指令会设置CF(进位标志)和OF(溢出标志)标志位, 可以通过检查这两个标志位来确认是否发生溢出。

在ARM架构中, 有专门的ADC(带进位加法)和SBC(带进位减法)指令, 它们会设置CF和VF(溢出标志)标志位, 可以通过检查这两个标志位来确认是否发生溢出。

8. ~~DIVU指令, REMU指令在除数为零时不会抛出异常, 而是将结果设置为最大无符号数~~

rd值

8. 1) 指令 $rs1$ $rs2$ $Op = DIVU$ $Op = REMU$ $Op = DIV$ $Op = REM$

$Op, rd, rs1, rs2$ x 0 $2^n - 1$ $2^n - 1$ 异常 异常

对于无符号数指令DIVU与REMU, 将结果设置为 $2^n - 1$, 即最大的无符号数而不是0, 是因为0可能被认为是合法的结果, 而 $2^n - 1$ 能清楚地表明结果无效。

而对于有符号数指令DIV和REM, 若和无符号数指令一样设为最大或最小的无符号数, 则当最小的数 -2^n 除以-1时, 将^{溢出}异常。因此利用这样的设计。

- 2) ① NV: 当执行无效的浮点操作时, 该标志位将被置位。
- ② DZ: 当执行浮点除法且除数为0时, 该标志位将被置位。
- ③ OF: 当执行浮点运算时, 除数加0时, 该标志将被置位。
- ④ UF: 当执行浮点运算时结果的精度超出了浮点数据能够表示的范围时, 该标志位将被置位。
- ⑤ NX: 当浮点运算的结果无法完全精确地表示为浮点数据时, 该标志位将被置位。

当 ~~该~~ flags 被置位时, 处理器不会陷入系统调用, 但是程序员可以通过使用浮点异常处理机制来处理这些异常。

12-14

- 3) x86、ARM 等会在除数加0时抛出一异常, 称为“浮点除0异常”, 并跳转到异常处理程序, 并进行相应处理。

12. 1) ~~管理卡模式或机器模式~~

2) 机器模式

3) ~~用户模式~~ 管理卡模式

4) 用户模式

5) 用户模式

13. li t3, 0

li t4, 100

loop:

bge t3, t4, end

lw t6, 0(t1)

lw t7, 0(t2)

mul t5, t6, t7

sw t5, 0(t0)

addi t3, t3, 1

addi ~~t4, t4~~, t0, t0, 4

addi t1, t1, 4

j loop

end: lw a0, 0(t0)

jr ra

14. compare:

blt a0, a1, ab

j ba

ab:

add a2, a0, a1

ba:

sub ~~add~~ a2, a0, a1

~~15. li t1, 3~~

15. lw t0, 0(t0)

li t1, 3

addi t0, t0, 4

lw t1, 0(t0)

addi t0, ~~t0~~ t0, 8

lw t1, 0(t0)

16 start: addi sp, sp, -16

sw ra, 0(sp)

sw t0, 4(sp)

sw t1, 8(sp)

lw t2, 0(t0)

lw t0, 0(t1)

lw t1, 0(t2)

end: lw ra, 0(sp)

~~lw s0~~

addi sp, sp, 16

ret

17. 求 2^{30}