

3/21 第二章

3. (1) `addi x0, x0, 0`

(2) `jalr x0, 0(x1)`

(3) `jal ra, offset`

(4) `add rd, rs, x0`

(5) `csrr rd, cycle`

(6) `addiw rd, rs, 0`

7. (1) `slt t3, t0, t1`

`slt t4, t0, t2`

(2) `add t0, t1, t2`

`bltu t0, t1, overflow`

(3) x86指令集通过标志寄存器中的进位标志CF(Carry Flag)和^{溢出}标志OF(Overflow Flag)来检测加法溢出。加法指令执行时, CF标志将设置为1如果有进位, OF标志将设置为1如果加法结果无法用相应的数据类型表示。

ARM指令集也用类似标志来检测加法溢出, 对于32位数, CPSR进位标志C和溢出标志V分别用于检测加法的进位和溢出。对64位数, 这些标志存储在64位程序状态寄存器的对应位中。

8. (1) `Op=DIVU: rd = 0xffffffffffffffff`

~~Op=REMU: rd = x~~

~~Op=DIV: rd = 0xffffffffffffffff~~

~~Op=REM: rd = x~~

(2) NX-非精确异常: NX=1, 产生非精确异常; VF-下溢异常: VF=1, 产生下溢异常;

OF-上溢异常: OF=1, 产生上溢异常; DZ-除0异常: DZ=1, 产生除0异常;

NV-无效操作数异常: NV=1, 产生无效操作数异常。

fflags被置位不会使处理器陷入异常。

(3) 在x86 ~~和ARM架构中~~架构中, 处理器会设置相应的异常标志位, ~~并设置异常标志~~即#DE, 并且通过调用中断向量0来启动异常处理程序。

在ARM架构中, 除以0异常~~会~~会通过协处理器CPL5来设置相应的异常标志位, 并通过中断向量来跳转到异常处理程序执行相应操作。

12. (1) S (2) M (3) M 与 S (4) S (5) U

Bootloader在M模式下执行一些底层操作, 加载操作系统内核时, 要切换到S模式。

13. ~~loop~~

~~li a2, 0~~

vecMv1:

li a2, 0

j loop

Loop:

bti a2, t0, t0, a2, exit

~~addi a2, a2, 1~~

~~sll t0, a2, 2~~

sll t0, a2, 2

~~add t3, t3, t1~~

add t3, t3, t1

~~lw t3, 0(t3)~~ (lw t0, 0(t0))

lw t3, 0(t3)

mul t0, t2, t1

addi a2, a2, 1

j loop

exit: mv ret a0, 0(t0).

14. ~~bti a, if~~ bti a1, a0, if

~~sub~~ a2, a0, a1

if:

add a2, a0, a1

15. sw t0, 0(t0)

li t0, 3

~~addi~~ t0, t0, 4

sw t1, 0(t0)

addi t0, t0, 8

sw t1, 0(t0)

16. S.Wap:

mv t2, t0

add t0, t1, x0

add t1, t2, x0

17. 令 a0=0, a1=1, a2=30.

如果 a0与a2相等, 跳转到 ~~done~~ done, 执行exit命令。

如果 a0与a2不相等, a1左移一位, 即乘以2, 并再加1, 一直如此循环直到 a0增加到30与a2相等跳出循环 ~~(a0=0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → 10 → 11 → 12 → 13 → 14 → 15 → 16 → 17 → 18 → 19 → 20 → 21 → 22 → 23 → 24 → 25 → 26 → 27 → 28 → 29 → 30)~~, 则循环30次。