

3.

- 1) nop, 等效为 addi x0, x0, 0 不改变x0的值
- 2) ret, 等效为 jr, ra 将程序计数器(PC)设置为ra寄存器的值
- 3) call offset : jal ra, offset
- 4) mv rd, rs addi rd, rs, 0 相当于加上0等于未改变
- 5) rdcycle rd rdinstret rd
- 6) sext.w rd, rs slli rd, rs, 0

7. (1) 对于有符号数的加法

~~blt to, t1, overflow~~ sub t3, t0, t1
~~bge to, t2, overflow~~ mv t4, t2

(2) 对于无符号数的加法

add to, t1, t2
 blt to, t1, overflow
 blt to, t1, overflow

(3) 在x86指令集中, 有专门的标志位用于指示加法运算的溢出情况。比如, add指令会将标志位OF设置为1表示发生了溢出, 否则OF会被清零。可以使用jo或jno等条件分支指令来检查这个标志位。

在ARM指令集中, 也有专门的标志位用于指示加法运算的溢出情况。比如, add指令会将标志位V(溢出标志位)设置为1表示发生了溢出, 否则V会被清零。可以使用bvs或bvc等条件分支指令来检查这个标志位。

Op	指令	rs1	rs2	Op = DIVU时 rd值	Op = REMU时 rd值	Op = DIV时 rd值	Op = REM时 rd值
Op	rd, rs1, rs2	x	0	抛出异常	x	抛出异常	x

除法操作必须进行否则会产生错误的结果, 求余的结果没有定义, 保持原结果不变可能对有些程序来说更方便实用。



2) EI: 浮点异常中断使能位, 用于控制浮点异常是否会导致中断, 1表示浮点异常会导致中断, 0表示不会.

OV: 溢出标志位: 用于指示浮点运算是否发生了溢出

UV: 下溢标志位: 用于指示浮点运算是否发生了下溢

DZ: 除以0标志位, 用于指示浮点运算是否发生了除以0的情况

NV: 无效操作标志位, 用于指示浮点运算是否发生了无效操作

3) 在x86架构中, 当整数除法指令除数为0时, 会触发"#DE"异常, 对于浮点除法指令, 除数为0时, x86会将结果设为特殊值, 具体取决于浮点指令的类型.

在ARM架构中, 当整数除法指令除数为0时, 会触发"UDIVZERO"异常, 对于浮点数结果设为特殊值. ARM还提供了一些额外的指令来检查浮点除法的操作数是否有效, 例如VDIV和VDIVF的第三个操作数用于检查除数是否为0.

```
B. vecAt: addi t3, x0, 100  
sub t3, t3, 1  
bne beq t3, x0, vecAt
```

```
B. li t3, 0
```

```
loop: bge t3, 100, end-loop
```

```
lw t4, 0(t0)
```

```
lw t5, 0(t1)
```

```
mul t6, t4, t5
```

```
sw t6, 0(t0)
```

```
addi t3, t3, 1
```

```
addi t1, t1, 4
```

```
addi t0, t0, 4
```



j loop

end-loop:

lw t7, 0(t2)

sll t8, t0, 0

lw t9, 0(t8)

mul t0, t9, t7

jr ra

4. bge a0, a1, greater-than

sub a2, a0, a1

j end-if

greater-than:

add a2, a0, a1

end-if

15. addi t2, t0, 0

sw t2, 0(t0)

addi t2, t1, 0

sw t2, 4(t0)

slli t3, t1, 2

add t4, t0, t3

sw t2, 0(t4)

16. lw t2, 0(t0)

lw t3, 0(t1)

sw t3, 0(t0)

lw t4, 0(t1)

