

Relatório de Referência

Ref. 000.00/000.....3 ocorrências

Mau uso: 12

Material: 2

Fabricação: 16

Projeto: 1

Ref. 016.24/182.....1 ocorrências

Mau uso: 12

Material: 2

Fabricação: 16

Projeto: 1

Ref. 016.28/182.....1 ocorrências

Mau uso: 12

Material: 2

Fabricação: 16

Projeto: 1

Ref. 028.01/172.....1 ocorrências

Mau uso: 12

Material: 2

Fabricação: 16

Projeto: 1

Ref. 066.03/182.....2 ocorrências

Mau uso: 12

Material: 2

Fabricação: 16

Projeto: 1

Ref. 066.27/182.....1 ocorrências

Mau uso: 12

Material: 2

Fabricação: 16

Projeto: 1

Ref. 110.07/182.....1 ocorrências

Mau uso: 12

Material: 2

Fabricação: 16

Projeto: 1

Ref. 167.02/182.....2 ocorrências

Mau uso: 12

Material: 2

Fabricação: 16

Projeto: 1

Ref. 186.01/172.....1 ocorrências

Mau uso: 12

Material: 2

Fabricação: 16

Projeto: 1

Ref. 200.02/191.....1 ocorrências

Mau uso: 12

Material: 2

Fabricação: 16

Projeto: 1

Ref. 207.45/182.....1 ocorrências

Mau uso: 12

Material: 2

Fabricação: 16

Projeto: 1

Ref. 214.10/191.....1 ocorrências

Mau uso: 12

Material: 2

Fabricação: 16

Projeto: 1

Ref. 217.02/182.....1 ocorrências

Mau uso: 12

Material: 2

Fabricação: 16

Projeto: 1

Ref. 222.22/222.....6 ocorrências

Mau uso: 12

Material: 2

Fabricação: 16

Projeto: 1

Ref. 247.11/182.....2 ocorrências

Mau uso: 12

Material: 2

Fabricação: 16

Projeto: 1

Ref. 252.20/182.....2 ocorrências

Mau uso: 12

Material: 2

Fabricação: 16

Projeto: 1

Ref. 252.23/182.....1 ocorrências

Mau uso: 12

Material: 2

Fabricação: 16

Projeto: 1

Ref. 255.57/777.....1 ocorrências

Mau uso: 12

Material: 2

Fabricação: 16

Projeto: 1

Ref. 327.57/182.....1 ocorrências

Mau uso: 12

Material: 2

Fabricação: 16

Projeto: 1

Ref. 327.60/182.....1 ocorrências

Mau uso: 12

Material: 2

Fabricação: 16

Projeto: 1

Ref. 335.01/181.....2 ocorrências

Mau uso: 12

Material: 2

Fabricação: 16

Projeto: 1

Ref. 357.31/182.....1 ocorrências

Mau uso: 12

Material: 2
Fabricação: 16
Projeto: 1

Ref. 365.11/181.....1 ocorrências
Mau uso: 12
Material: 2
Fabricação: 16
Projeto: 1

Ref. 466.09/182.....1 ocorrências
Mau uso: 12
Material: 2
Fabricação: 16
Projeto: 1

Ref. 466.11/182.....1 ocorrências
Mau uso: 12
Material: 2
Fabricação: 16
Projeto: 1

Ref. 606.38/187.....1 ocorrências
Mau uso: 12
Material: 2
Fabricação: 16
Projeto: 1

Ref. 606.40/182.....1 ocorrências
Mau uso: 12
Material: 2
Fabricação: 16
Projeto: 1

Ref. 616.24/182.....1 ocorrências
Mau uso: 12
Material: 2
Fabricação: 16
Projeto: 1

Ref. 666.56/656.....1 ocorrências
Mau uso: 12
Material: 2
Fabricação: 16

Projeto: 1

Ref. 716.01/182.....1 ocorrências

Mau uso: 12

Material: 2

Fabricação: 16

Projeto: 1

Ref. 716.03/182.....2 ocorrências

Mau uso: 12

Material: 2

Fabricação: 16

Projeto: 1

Ref. 716.04/182.....2 ocorrências

Mau uso: 12

Material: 2

Fabricação: 16

Projeto: 1

Ref. 716.05/192.....1 ocorrências

Mau uso: 12

Material: 2

Fabricação: 16

Projeto: 1

Ref. 746.28/182.....1 ocorrências

Mau uso: 12

Material: 2

Fabricação: 16

Projeto: 1

Ref. 746.29/182.....1 ocorrências

Mau uso: 12

Material: 2

Fabricação: 16

Projeto: 1

Ref. 806.10/181.....1 ocorrências

Mau uso: 12

Material: 2

Fabricação: 16

Projeto: 1

Ref. 885.51/172.....1 ocorrências

Mau uso: 12

Material: 2

Fabricação: 16

Projeto: 1

Relatório Giulia Domna gerado em 26-03-2019 09:52:48