



การวัด Shore hardness



*** พนักงานที่ยังไม่ผ่านการสอนงาน ห้ามใช้เครื่องโดยเด็ดขาด ***

ขั้นตอนการทำงาน

1. เครื่องวัดที่ใช้เป็นแบบ Shore A
2. เตรียมชิ้นงานหนา 2 mm. (ดังรูป)
3. กดปุ่ม บนเกจซ้ำๆ ให้เข็มอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้น (ดังรูป)
4. วางชิ้นงาน 2 ชิ้น แล้วจกดปลายเข็มลงบนชิ้นงานแล้วออกแรงกดให้แนบสนิท (ดังรูป)
5. จดค่าตัวเลขโดยดูจากเข็มชี้
6. วัดทั้งหมด 5 ตำแหน่งแล้วหาค่าเฉลี่ย



การบำรุงรักษา

1. ตรวจสอบ กำหนดสอบเทียบอยู่เสมอ
2. ระวังอย่าให้ตกกระแทก
3. ใช้งานให้ถูกวิธี