








# WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)

## ต้นฉบับ

เรื่อง		ขั้นตอนบดก้อนพลาสติก		อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญลักษณ์ (SYMBOL)	เวลาทำงานรวม			
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร	PD-W-103	<input checked="" type="checkbox"/> หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> แวนตา <input checked="" type="checkbox"/> ผ้าปิดจมูก	<input checked="" type="checkbox"/> รองเท้านิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> ถุงมือผ้า <input checked="" type="checkbox"/> หน้ากากนิรภัย	S = ความปลอดภัย (Safety)  Q = คุณภาพ  E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม	1 Hrs. / Day			
เครื่องจักร	เครื่องบดก้อนพลาสติก	แก้ไขครั้งที่	00							
รหัส	25ZSS850-1	วันที่บังคับใช้	14/08/2566							
รูปภาพ		ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		มาตรการป้องกันและการแก้ไข			เวลาทำงาน (วินาที)		
								คน	เครื่อง	เดิน
		1	ก่อนนำก้อนสิมาไม่ควรร ตรวจสอบภายในเครื่องว่ามีก้อนสิอื่นค้างอยู่หรือไม่ 1.1 ทำความสะอาดภายในห้องบด 1.2 นำก้อนที่ต้องการไม่มาเตรียมไว้ 1.3 เปิดสวิตช์ให้เครื่องไม่ให้อุปกรณ์ทำงานก่อนใส่ก้อนสิไม่		- ตรวจสอบเช็คสภาพเครื่องจักรทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานว่ามีสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ - สวมใส่อุปกรณ์ PPE ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน			1	-	-
			S ใช้บันไดที่มีราวจับในการขึ้นไปตรวจสอบเครื่องไม่ E ตกจากที่สูง Q ห้ามมิของแข็งอยู่ภายในเครื่อง E ใบมีดเสียหาย สินค้าไม่ได้คุณภาพ							
		2	ป้อนวัตถุดิบใส่เครื่อง 2.1 นำถุงจัมโบ้สำหรับ รองรับก้อนที่บดออกมา 2.2 ใส่ก้อนสิลงไปในไม่แล้วลงมารอโกยก้อนที่มากในจัมโบ้		- ตรวจสอบเช็คสภาพเครื่องจักรทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานว่ามีสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ - สวมใส่อุปกรณ์ PPE ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน			1	-	-
			S ต้องสวมใส่ถุงมือผ้าขณะปฏิบัติงานและมีราวกันตก E อาจโดนวัตถุดิบที่คมหรือบาดมือ ตกจากที่สูง Q ระวังในการเทไม่ ให้วัตถุดิบหกตกหล่น E วัตถุดิบปนเปื้อน							

## WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)

เรื่อง		ขั้นตอนบดก้อนพลาสติก		อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญลักษณ์ (SYMBOL)	เวลาทำงานรวม		
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร	PD-W-103	<input checked="" type="checkbox"/> หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> แวนตา <input checked="" type="checkbox"/> ผ้าปิดจมูก	<input checked="" type="checkbox"/> รองเท้านิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> ถุงมือผ้า <input checked="" type="checkbox"/> หน้ากากนิรภัย	S = ความปลอดภัย (Safety)  Q = คุณภาพ  E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม	1 Hrs. / Day		
เครื่องจักร	เครื่องบดก้อนพลาสติก	แก้ไขครั้งที่	00						
รหัส	25ZSS850-1	วันที่บังคับใช้	14/08/2566						
รูปภาพ		ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		มาตรการป้องกันและการแก้ไข		เวลาทำงาน (วินาที)		
		3	ทำความสะอาดเครื่องบดเล็ก เพื่อให้ไม่ให้สิ่งชนิดอื่นปนเปื้อน 3.1 นำก้อนสีที่บดจากเครื่องบดใหญ่ เพื่อบดเป็นก้อนละเอียดเล็กๆ		- ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานว่ามีสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ - สวมใส่อุปกรณ์ PPE ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน		1	-	-
			S	สวมใส่ผ้าปิดจมูก					
			E	สารเคมีฟุ้งเข้าสู่ร่างกาย และระบบทางเดินหายใจ					
			Q	ควรตรวจสอบความละเอียดของพลาสติกเมื่อบดเสร็จแล้ว					
				หากไม่ละเอียดพอนำกลับมามบดใหม่					
			E	ทำให้เสียเวลาในการทำงาน และได้ผลผลิตกลับมาใหม่ไม่มากเท่าที่ควร					
		4	นำก้อนสีที่บดละเอียดบรรจุใส่ถุงจัมโบ้ เพื่อนำไปผสม Rework		- ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานว่ามีสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ - สวมใส่อุปกรณ์ PPE ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน		1	-	-
			S	ต้องทำการตัดกระแสไฟทุกครั้งก่อนการล้างเครื่อง					
				เพื่อป้องกันการทำงานของเครื่องจักร					
			E	ไฟช็อต ใบมีดบาดมือ ใบพัดบาดมือ					
			Q	ล้างเครื่องให้สะอาด					
			E	การเดินเครื่องครั้งต่อไปอาจทำให้สินค้าปนเปื้อนได้					