

มาตรการเรื่องความปลอดภัย

1. จ.ป.หัวหน้างานต้องทำการตรวจเช็คระบบ Safety ของเครื่องและมีการบันทึกการตรวจเช็คประจำวันอยู่เสมอ
2. ห้ามใช้โลหะแฉ่งลงในสกรูเด็ดขาด เพราะจะทำให้สกรูเสียหายทันที
3. เป่าฟิล์มทุกครั้งต้องระวังอย่าให้พลาสติกใน Hopper หมด จะทำให้ Rupture disk แตก
4. การใช้ Cutter ตัดฟิล์มควรทำด้วยความระมัดระวัง เมื่อใช้งานเสร็จแล้วต้องเก็บใบมีดให้อยู่ในฝักเสมอ
5. อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)
 - ควรสวมถุงมือ เพื่อป้องกันความร้อน
 - สวมรองเท้า Safety เพื่อป้องกันการลื่นล้มของต่างๆ หล่นใส่เท้า

การบำรุงรักษา

1. รักษาความสะอาดหัว Die ให้สะอาดอยู่เสมอ และห้ามใช้ของแข็งแฉ่งเด็ดขาด
2. ระวังโลหะหรือสิ่งแปลกปลอมหล่นลงไปในสกรู
3. ดูแลรักษาระบบไฟ หากเกิดปัญหา แจ้งฝ่ายซ่อมบำรุง