










WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)										ต้นฉบับ		
เรื่อง		วิธีการเตรียมท่อปล่อยวัตถุดิบ		อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญลักษณ์ (SYMBOL)		เวลาทำงานรวม				
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร	PD-W-092	<input checked="" type="checkbox"/> หมวกนิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/> รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย( Safety)  Q = คุณภาพ  E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม		1 Hrs. / Day				
เครื่องจักร		แก้ไขครั้งที่	00	<input checked="" type="checkbox"/> แวนตา	<input checked="" type="checkbox"/> ถุงมือยาง							
รหัส		วันที่บังคับใช้	27/03/2566	<input checked="" type="checkbox"/> ผ้าปิดจมูก	<input checked="" type="checkbox"/> หน้ากากนิรภัย							
รูปภาพ		ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		มาตรการป้องกันและการแก้ไข		เวลาทำงาน (วินาที)					
							คน	เครื่อง	เดิน			
		1	การทำความสะอาดท่อปล่อยวัตถุดิบ		- อุปกรณ์ความปลอดภัย(PPE)ในขณะปฏิบัติงาน		1	-	-			
		<div>1.1 นำแม่เหล็กไปล้างน้ำสะอาด เป่าลมให้แห้ง จัดเก็บที่ชั้นวางแม่เหล็ก</div> <div>1.2 นำเครื่องขูดวัตถุดิบที่เกาะภายในท่อ และเกาะท่อๆ เก่าออก</div> <div>1.3 นำผ้าชุบน้ำมันก๊าด เช็ดทำความสะอาดภายในและภายนอกท่อๆ</div> <div>1.4 นำผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดภายในและภายนอกท่อๆ</div> <div>1.5 ถูฝุ่น นำผ้าสะอาดเช็ดบริเวณแผ่นสเตนเลส และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ</div>										
												
												
												

WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)											
เรื่อง		วิธีการเตรียมท่อปล่อยวัตถุดิบ		อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญลักษณ์ (SYMBOL)		เวลาทำงานรวม			
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร	PD-W-092	<input checked="" type="checkbox"/> หมวกนิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/> รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย( Safety)  Q = คุณภาพ  E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม		1 Hrs. / Day			
เครื่องจักร		แก้ไขครั้งที่	00	<input checked="" type="checkbox"/> แวนตา	<input checked="" type="checkbox"/> ถุงมือยาง						
รหัส		วันที่บังคับใช้	27/03/2566	<input checked="" type="checkbox"/> ผ้าปิดจมูก	<input checked="" type="checkbox"/> หน้ากากนิรภัย						
รูปภาพ			ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		มาตรการป้องกันและการแก้ไข		เวลาทำงาน (วินาที)			
								คน	เครื่อง	เดิน	
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>			2	การเตรียมท่อปล่อยวัตถุดิบ		- อุปกรณ์ความปลอดภัย(PPE)ในขณะที่ปฏิบัติงาน		1	-	-	
			2.1 ตัดท่ออ่อนความยาว 2.5 เมตร								
			2.2 สวมท่ออ่อนกับท่อปล่อยวัตถุดิบ พันด้วยเทปใสจำนวน 6 รอบ และรัดด้วยสายรัดทองเหลือง								
			2.3 มัดปลายท่ออีกด้าน แล้วหย่อนปลายท่อผ่านช่องปล่อยวัตถุดิบ								
			2.4 ดัดตั้งแม่เหล็ก ปิดด้วยถุงสะอาดและทับด้วยฝาปิดท่อฯ								
			S	ระมัดระวังในการใช้กรรไกร							
			Q	ต้องทำความสะอาดเครื่องให้สะอาด							
E	พนักงานอาจได้รับบาดเจ็บจากของมีคม										