













|     |                      | WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน) |   | ผู้จัดการ | ผู้ควบคุมงาน   | SAFETY  | ผู้จัดทำ           |         |      |
|--|----------------------|--------------------------------------|---|-----------|--|---|--------------------|---------|------|
|  |                      | เรื่อง                               | วิธีการใช้งานเครื่องบดก้อนพลาสติก   |           |  |   |                    |         |      |
| หน่วยงาน   | ผลิต                 | เลขที่เอกสาร                         | PD-W-029  |           | อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)   |   | สัญลักษณ์ (SYMBOL) |         |      |
| เครื่องจักร  | เครื่องบดก้อนพลาสติก | แก้ไขครั้งที่                        | 00  |           | <input checked="" type="checkbox"/> หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> รองเท้านิรภัย | S = ความปลอดภัย (Safety)<br>Q = คุณภาพ<br>E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม   | N/A                |         |      |
| รหัส   | 25ZSS850-1           | วันที่บังคับใช้                      | 16/09/56  |           | <input checked="" type="checkbox"/> แวนตา <input checked="" type="checkbox"/> ถุงมือยาง          |   |                    |         |      |
| รูปภาพ   |                      | ลำดับ                                | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  |           |  | มาตรการป้องกันและการแก้ไข   | เวลาทำงาน (วินาที) |         |      |
|  |                      |                                      |   |           |  |   | คน                 | เครื่อง | เดิน |
|     |                      | 1                                    | ตรวจสอบเครื่อง ไม่+เปิดเครื่อง  |           |  | - ต้องตรวจสอบเครื่องจักรว่ามีสภาพพร้อมใช้ก่อนปฏิบัติงาน<br><br><b>DO NOT COPY</b>   | 1                  | -       | -    |
|  |                      | S                                    | ใช้บันไดที่มีราวจับในการขึ้นไปตรวจสอบเครื่อง ไม่                                  |           |  |   |                    |         |      |
|  |                      | E                                    | ตกจากที่สูง   |           |  |   |                    |         |      |
|  |                      | Q                                    | ห้ามมิของแข็งอยู่ภายในเครื่อง   |           |  |   |                    |         |      |
|  |                      | E                                    | ใบมีดเสียหาย สิ้นค้าไม่ได้คุณภาพ  |           |  |   |                    |         |      |
|  |                      |                                      |   |           |  |   |                    |         |      |
|     |                      | 2                                    | ป้อนวัตถุดิบใส่เครื่อง  |           |  | - สวมใส่อุปกรณ์ PPE ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน   | 1                  | -       | -    |
|  |                      | S                                    | ต้องสวมใส่ถุงมือผ้าขณะปฏิบัติงานและมีราวกันตก                                     |           |  |   |                    |         |      |
|  |                      | E                                    | อาจโดนวัตถุดิบที่หมักหรือบาดมือ ตกจากที่สูง                                       |           |  |   |                    |         |      |
|  |                      | Q                                    | ระวังในการเทไม่ให้วัตถุดิบหกตกหล่น  |           |  |   |                    |         |      |
|  |                      | E                                    | วัตถุดิบปนเปื้อน  |           |  |   |                    |         |      |
|  |                      |                                      |   |           |  |   |                    |         |      |
|  <br>  |                      | 3                                    | บดละเอียด   |           |  | - ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานว่ามีสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่<br><br>- สวมใส่อุปกรณ์ PPE ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน | 1                  | -       | -    |
|  |                      | S                                    | สวมใส่ผ้าปิดจมูก  |           |  |   |                    |         |      |
|  |                      | E                                    | สารเคมีฟุ้งเข้าสู่ร่างกาย และระบบทางเดินหายใจ                                     |           |  |   |                    |         |      |
|  |                      | Q                                    | ควรตรวจสอบความละเอียดของพลาสติกเมื่อบดเสร็จแล้ว หากไม่ละเอียดพอให้นำกลับมายบดใหม่ |           |  |   |                    |         |      |
|  |                      | E                                    | ทำให้เสียเวลาในการทำงาน และได้ผลผลิตกลับมาใหม่ไม่มากเท่าที่ควร                    |           |  |   |                    |         |      |
|  |                      |                                      |   |           |  |   |                    |         |      |
|     |                      | 4                                    | การล้างเครื่อง□   |           |  | - แจ้งหัวหน้างานเพื่อจะได้แจ้งช่างมาทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการในการผลิต<br><br>- สวมใส่อุปกรณ์ PPE ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน | 1                  | -       | -    |
|  |                      | S                                    | ต้องทำการตัดกระแสไฟทุกครั้งก่อนการล้างเครื่องเพื่อป้องกันการทำงานของเครื่องจักร   |           |  |   |                    |         |      |
|  |                      | E                                    | ไฟช็อต ใบมีดบาดมือ ใบพัดบาดมือ  |           |  |   |                    |         |      |
|  |                      | Q                                    | ล้างเครื่องให้สะอาด   |           |  |   |                    |         |      |
|  |                      | E                                    | การเดินเครื่องครั้งต่อไปอาจทำให้สินค้าปนเปื้อนได้                                 |           |  |   |                    |         |      |
|  |                      |                                      |   |           |  |   |                    |         |      |