


DO NOT COPY

Work Instruction

EN-W-018-00-01/12/59

วิธีการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

| ผู้จัดทำ | ผู้ทบทวน | ผู้อนุมัติ |
|----------|----------|------------|
| | | |

| หมายเลขเครื่องจักร : - | ผู้ปฏิบัติงาน : แผนกวิศวกรรม |
|--|--|
| จุดประสงค์ : เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน | อุปกรณ์เครื่องมือ : - |
| ขอบเขต : ใช้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานเท่านั้น | อุปกรณ์ความปลอดภัย : หน้ากากนิรภัย - ถุงมือหนัง- รองเท้านิรภัยแบบหุ้มข้อ |
| ขั้นตอนการทำงาน | รูปภาพประกอบ |
| <p>ขั้นตอนการทำงาน</p> <ol style="list-style-type: none">เมื่อทำการเปิดสวิตช์ผู้ปฏิบัติงานควรตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนการใช้งานว่ามีกระแสไฟรั่วหรือไม่ โดยการตรวจเช็คที่สายกราวด์ และ ตัวเครื่องที่เป็นโลหะก่อนทำการใช้งานปรับตั้งกระแสไฟให้เหมาะสมกับการใช้งานต่อสายกราวด์ชั่วคราว ไลบ ให้แน่นกับชิ้นงาน เพื่อป้องกันการสปาร์ค ที่จะทำให้สายกราวด์หลอมละลายจับลวดเชื่อมที่ขั้ว บวก ให้เข้าล็อค และ ฤกษ์วิธีก่อนทำการเชื่อมไม่ควรปรับ เพิ่ม หรือ ลด กระแสไฟในขณะที่กำลังทำการเชื่อมปิด สวิตช์ ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน |  |
| <p>ข้อควรระวัง 1. ข้อควรระวังในขณะที่ทำการเชื่อมชิ้นงาน ไม่ควรนั่ง หรือ อยู่ใต้ทางลม เพราะควันเชื่อมจะทำให้มีอาการเจ็บตา</p> | <p>แจ้งหัวหน้างานทันที เมื่อพบสิ่งผิดปกติ</p> |