

















WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)

Cancelled

เรื่อง		ขั้นตอนบดก้อนพลาสติก		อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญลักษณ์ (SYMBOL)	เวลาทำงานรวม										
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร	PD-W-103	<input checked="" type="checkbox"/> หมวกนิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/> รองเท้านิรภัย												
เครื่องจักร	เครื่องบดก้อนพลาสติก	แก้ไขครั้งที่	00	<input checked="" type="checkbox"/> แวนตา	<input checked="" type="checkbox"/> ถุงมือผ้า												
รหัส	25ZSS850-1	วันที่บังคับใช้	14/08/2566	<input checked="" type="checkbox"/> ผ้าปิดจมูก	<input checked="" type="checkbox"/> หน้ากากนิรภัย												
รูปภาพ		ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		มาตรการป้องกันและการแก้ไข		เวลาทำงาน (วินาที)										
							คน	เครื่อง	เดิน								
		1	ก่อนนำก้อนสีมาไม่ควร ตรวจสอบภายในเครื่องว่ามีก้อนสีอื่นค้างอยู่หรือไม่ 1.1 ทำความสะอาดภายในห้องบด 1.2 นำก้อนที่ต้องการไม่มาเตรียมไว้ 1.3 เปิดสวิตช์ให้เครื่องไม่ให้อุปกรณ์ทำงานก่อนใส่ก้อนสีไม่		- ตรวจสอบเช็คสภาพเครื่องจักรทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานว่ามีสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ - สวมใส่อุปกรณ์ PPE ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน		1	-	-								
			<table><tr><td>S</td><td>ใช้บันไดที่มีราวจับในการขึ้นไปตรวจสอบเครื่องไม่</td></tr><tr><td>E</td><td>ตกจากที่สูง</td></tr><tr><td>Q</td><td>ห้ามมีของแข็งอยู่ภายในเครื่อง</td></tr><tr><td>E</td><td>ใบมีดเสียหาย สินค้าไม่ได้คุณภาพ</td></tr></table>		S	ใช้บันไดที่มีราวจับในการขึ้นไปตรวจสอบเครื่องไม่	E	ตกจากที่สูง	Q	ห้ามมีของแข็งอยู่ภายในเครื่อง	E	ใบมีดเสียหาย สินค้าไม่ได้คุณภาพ					
S	ใช้บันไดที่มีราวจับในการขึ้นไปตรวจสอบเครื่องไม่																
E	ตกจากที่สูง																
Q	ห้ามมีของแข็งอยู่ภายในเครื่อง																
E	ใบมีดเสียหาย สินค้าไม่ได้คุณภาพ																
		2	ป้อนวัตถุดิบใส่เครื่อง 2.1 นำถุงจัมโบ้สำหรับ รองรับก้อนที่บดออกมา 2.2 ใส่ก้อนสีลงไปในไม่แล้วลงมารอโกยก้อนที่มากในจัมโบ้		- ตรวจสอบเช็คสภาพเครื่องจักรทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานว่ามีสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ - สวมใส่อุปกรณ์ PPE ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน		1	-	-								
			<table><tr><td>S</td><td>ต้องสวมใส่ถุงมือผ้าขณะปฏิบัติงานและมีราวกันตก</td></tr><tr><td>E</td><td>อาจโดนวัตถุดิบที่คมหรือบาดมือ ตกจากที่สูง</td></tr><tr><td>Q</td><td>ระวังในการเทไม่ ให้วัตถุดิบหกตกหล่น</td></tr><tr><td>E</td><td>วัตถุดิบปนเปื้อน</td></tr></table>		S	ต้องสวมใส่ถุงมือผ้าขณะปฏิบัติงานและมีราวกันตก	E	อาจโดนวัตถุดิบที่คมหรือบาดมือ ตกจากที่สูง	Q	ระวังในการเทไม่ ให้วัตถุดิบหกตกหล่น	E	วัตถุดิบปนเปื้อน					
S	ต้องสวมใส่ถุงมือผ้าขณะปฏิบัติงานและมีราวกันตก																
E	อาจโดนวัตถุดิบที่คมหรือบาดมือ ตกจากที่สูง																
Q	ระวังในการเทไม่ ให้วัตถุดิบหกตกหล่น																
E	วัตถุดิบปนเปื้อน																

WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)

เรื่อง		ขั้นตอนบดก้อนพลาสติก		อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญลักษณ์ (SYMBOL)	เวลาทำงานรวม		
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร	PD-W-103	<input checked="" type="checkbox"/> หมวกนิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/> รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย (Safety) Q = คุณภาพ E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม	1 Hrs. / Day		
เครื่องจักร	เครื่องบดก้อนพลาสติก	แก้ไขครั้งที่	00	<input checked="" type="checkbox"/> แวนตา	<input checked="" type="checkbox"/> ถุงมือผ้า				
รหัส	25ZSS850-1	วันที่บังคับใช้	14/08/2566	<input checked="" type="checkbox"/> ผ้าปิดจมูก	<input checked="" type="checkbox"/> หน้ากากนิรภัย				
รูปภาพ		ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		มาตรการป้องกันและการแก้ไข		เวลาทำงาน (วินาที)		
		3	ทำความสะอาดเครื่องบดเล็ก เพื่อไม่ให้เศษชิ้นอื่นปนเปื้อน 3.1 นำก้อนสีที่บดจากเครื่องบดใหญ่ เพื่อบดเป็นก้อนละเอียดเล็กๆ		- ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน ว่ามีสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ - สวมใส่อุปกรณ์ PPE ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน		1	-	-
		S	สวมใส่ผ้าปิดจมูก						
		E	สารเคมีฟุ้งเข้าสู่ร่างกาย และระบบทางเดินหายใจ						
		Q	ควรตรวจสอบความละเอียดของพลาสติกเมื่อบดเสร็จแล้ว						
			หากไม่ละเอียดพอให้นำกลับมาบดใหม่						
		E	ทำให้เสียเวลาในการทำงาน และได้ผลผลิตกลับมาใหม่ไม่มากเท่าที่ควร						
		4	นำก้อนสีที่บดละเอียดบรรจุใส่ถุงจัมโบ้ เพื่อนำไปผสม Rework		- ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน ว่ามีสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ - สวมใส่อุปกรณ์ PPE ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน		1	-	-
		S	ต้องทำการตัดกระแสไฟทุกครั้งก่อนการล้างเครื่อง						
			เพื่อป้องกันการทำงานของเครื่องจักร						
		E	ไฟช็อต ใบมีดบาดมือ ใบพัดบาดมือ						
		Q	ล้างเครื่องให้สะอาด						
		E	การเดินเครื่องครั้งต่อไปอาจทำให้สินค้าปนเปื้อนได้						