

Datei: F:\Daten 'Moba'\Docklight\MRW420\Logs\RS232 command locking - MRW420-V  
'2.000\2022-4-13\_12-30-45 - Log.txt\_asc.txt 13.04.2022, 12:31:40

---

Docklight Log File (ASCII) - Started

\*\*\*\*\*  
\*\* ST12.1.0 \*\*  
\*\*\*\*\*

\*\* Test for RS232 command locking \*\*

DIS 0 1437226410

DIS 1 1437226410

RCW 0 No weight received

RCW 1 No weight received

RCW 0 No weight received

RCW 1 No weight received

RCW 0 No weight received

RCW 1 No weight received

\*\* Test for RS232 command release \*\*

ENA 0 1437226410

T0998 - Kanal 0: Die RS232-Befehlssperre wurde aufgehoben

ENA 1 1437226410

T1998 - Kanal 1: Die RS232-Befehlssperre wurde aufgehoben

RCW 0

T0010 - Aktueller Gewichtswert Kanal 0 :  
..... -839.64

RCW 1

T1010 - Aktueller Gewichtswert Kanal 1 :  
..... -0.36

RCW 0

T0010 - Aktueller Gewichtswert Kanal 0 :  
..... -839.64

RCW 1

T1010 - Aktueller Gewichtswert Kanal 1 :  
..... -0.36

RCW 0

T0010 - Aktueller Gewichtswert Kanal 0 :  
..... -839.64

RCW 1

T1010 - Aktueller Gewichtswert Kanal 1 :  
..... -0.36

\*\* Test for wrong codes \*\*

DIS 0 1437226411

E005

Communication stopped by receive sequence "E005 - empfangen". - Fehler bei  
der Befehlsausführung !!!

DIS 1 1437226411  
E005

Communication stopped by receive sequence "E005 - empfangen". - Fehler bei  
der Befehlsausführung !!!

ENA 0 1437226411  
E005

Communication stopped by receive sequence "E005 - empfangen". - Fehler bei  
der Befehlsausführung !!!

ENA 1 1437226411  
E005

Communication stopped by receive sequence "E005 - empfangen". - Fehler bei  
der Befehlsausführung !!!

\*\*\*\*\*  
\*\* Result of Test ST12.1.0: Fault[ ] Okay [X] \*\*  
\*\*\*\*\*

-----  
-----

\*\*\*\*\*  
\*\* ST12.1.1 \*\*  
\*\*\*\*\*

\*\* Test for additional parameter \*\*

DIS 0 1437226410 0  
E008

Communication stopped by receive sequence "E008 - empfangen". -  
Unerwartetes Zeichen im Kommandostring / überflüssiger Parameter !!!

DIS 1 1437226410 0  
E008

Communication stopped by receive sequence "E008 - empfangen". -  
Unerwartetes Zeichen im Kommandostring / überflüssiger Parameter !!!

ENA 0 1437226410 0  
E008

Communication stopped by receive sequence "E008 - empfangen". -  
Unerwartetes Zeichen im Kommandostring / überflüssiger Parameter !!!

ENA 1 1437226410 0  
E008

Communication stopped by receive sequence "E008 - empfangen". -  
Unerwartetes Zeichen im Kommandostring / überflüssiger Parameter !!!

\*\* Test for missing parameter \*\*

DIS 0  
E007

Communication stopped by receive sequence "E007 - empfangen". - Parameter  
fehlt !!!

DIS 1

E007

Communication stopped by receive sequence "E007 - empfangen". - Parameter  
fehlt !!!

ENA 0

E007

Communication stopped by receive sequence "E007 - empfangen". - Parameter  
fehlt !!!

ENA 1

E007

Communication stopped by receive sequence "E007 - empfangen". - Parameter  
fehlt !!!

\*\*\*\*\*  
\*\* Result of Test ST12.1.1: Fault[ ] Okay [X] \*\*  
\*\*\*\*\*

-----  
-----

\*\*\*\*\*  
\*\* ST12.1.2 \*\*  
\*\*\*\*\*

\*\* Test for parameter retention \*\*

RCW 0

T0010 - Aktueller Gewichtswert Kanal 0 :  
..... -839.52

RCW 1

T1010 - Aktueller Gewichtswert Kanal 1 :  
..... -0.36

RCW 0

T0010 - Aktueller Gewichtswert Kanal 0 :  
..... -839.52

RCW 1

T1010 - Aktueller Gewichtswert Kanal 1 :  
..... -0.48

RCW 0

T0010 - Aktueller Gewichtswert Kanal 0 :  
..... -839.52

RCW 1

T1010 - Aktueller Gewichtswert Kanal 1 :  
..... -0.36

DIS 0 1437226410

T0997 - Kanal 0: Die RS232-Befehlssperre wurde aktiviert

DIS 1 1437226410

T1997 - Kanal 1: Die RS232-Befehlssperre wurde aktiviert

RCW 0 No weight received

RCW 1 No weight received

RCW 0 No weight received

RCW 1 No weight received

RCW 0 No weight received

RCW 1 No weight received

```
*****
** Restart loadcell, please! **
*****
NOKISDL - Anfrage auf angeschlossenes Docklight-Terminal empfangen
CDL 1
T2370 - DockLight-Modus gesetzt
```

T9002 - MOBA Mobile Automation AG - Hardware :  
..... V1.2\_, 02/2007

T3010 - Software-Version :  
..... V2.000 24.02.2022

T9030 - Software-Version 'ADC-Modul' :  
..... V1.005, 18.11.2016

T9040 - Software-Version 'DAC-Modul' :  
..... V1.007, 12.08.2015

T9100 - Software-Version 'External-Modul' :  
..... V1.000, 21.11.2006

T9090 - Software-Version 'Flash-Modul' :  
..... V1.001, 24.04.2008

T9060 - Software-Version 'RS232-Modul' :  
..... V1.009, 21.02.2022

T9050 - Software-Version 'SPI-Modul' :  
..... V1.006, 24.02.2022

T9080 - Software-Version 'Timer-Modul' :  
..... V1.000, 21.11.2006

T9070 - Software-Version 'Watchdog-Modul' :  
..... V1.000, 21.11.2006

T9110 - Software-Version 'Messwert-Modul' :  
..... V1.009, 29.10.2008

T9120 - Software-Version 'Mittelwertfilter-Modul' :  
..... V1.000, 08.11.2016

T9140 - Software-Version 'Temperaturkompensations-Modul' :  
..... V1.009, 02.03.2017

T9160 - Software-Version 'Statistik-Modul' :  
..... V1.011, 30.05.2007

T9170 - Software-Version 'Eeprom-Modul' :  
..... V1.003, 05.07.2016

T3660 - Typ der Wägezelle :  
..... Std-Wägezelle

T2190 - Temperaturkompensation ausgeschaltet.  
T2290 - E-Modul-Kompensation eingeschaltet.  
T2490 - Die Strom-Rückführung ist ausgeschaltet.

RCW 0 No weight received

RCW 1 No weight received

RCW 0 No weight received

RCW 1 No weight received

RCW 0 No weight received

RCW 1 No weight received

\*\*\*\*\*  
\*\* Result of Test ST12.1.2: Fault[ ] Okay [X] \*\*  
\*\*\*\*\*

-----  
-----

\*\*\*\*\*  
\*\* ST12.1.3 \*\*  
\*\*\*\*\*

\*\* Test for RS232 command release by default settings \*\*

ENA 0 1437226410  
T0998 - Kanal 0: Die RS232-Befehlssperre wurde aufgehoben  
ENA 1 1437226410  
T1998 - Kanal 1: Die RS232-Befehlssperre wurde aufgehoben Set loadcell to  
factory settings

CEK

T2000 - Hardware bitte neu starten !  
DIS 0 1437226410  
T0997 - Kanal 0: Die RS232-Befehlssperre wurde aktiviert  
DIS 1 1437226410  
T1997 - Kanal 1: Die RS232-Befehlssperre wurde aktiviert

RCW 0 No weight received

RCW 1 No weight received

RCW 0 No weight received

RCW 1 No weight received

RCW 0 No weight received

RCW 1 No weight received

\*\*\*\*\*  
\*\* Restart loadcell, please! \*\*  
\*\*\*\*\*  
NOKISDL - Anfrage auf angeschlossenes Docklight-Terminal empfangen  
CDL 1  
T2370 - DockLight-Modus gesetzt

T9002 - MOBA Mobile Automation AG - Hardware :  
..... V1.2\_, 02/2007

T3010 - Software-Version :  
..... V2.000 24.02.2022

T9030 - Software-Version 'ADC-Modul' :  
..... V1.005, 18.11.2016

T9040 - Software-Version 'DAC-Modul' :  
..... V1.007, 12.08.2015

T9100 - Software-Version 'External-Modul' :  
..... V1.000, 21.11.2006

T9090 - Software-Version 'Flash-Modul' :  
..... V1.001, 24.04.2008

T9060 - Software-Version 'RS232-Modul' :  
..... V1.009, 21.02.2022

T9050 - Software-Version 'SPI-Modul' :  
..... V1.006, 24.02.2022

T9080 - Software-Version 'Timer-Modul' :  
..... V1.000, 21.11.2006

T9070 - Software-Version 'Watchdog-Modul' :  
..... V1.000, 21.11.2006

T9110 - Software-Version 'Messwert-Modul' :  
..... V1.009, 29.10.2008

T9120 - Software-Version 'Mittelwertfilter-Modul' :  
..... V1.000, 08.11.2016

T9140 - Software-Version 'Temperaturkompensations-Modul' :  
..... V1.009, 02.03.2017

T9160 - Software-Version 'Statistik-Modul' :  
..... V1.011, 30.05.2007

T9170 - Software-Version 'Eeprom-Modul' :  
..... V1.003, 05.07.2016

T3660 - Typ der Wägezelle :  
..... Std-Wägezelle

T2190 - Temperaturkompensation ausgeschaltet.

T2290 - E-Modul-Kompensation eingeschaltet.

T2490 - Die Strom-Rückführung ist ausgeschaltet.

RCW 0

T0010 - Aktueller Gewichtswert Kanal 0 :  
..... 49.32

RCW 1

T1010 - Aktueller Gewichtswert Kanal 1 :  
..... 130.56

RCW 0

T0010 - Aktueller Gewichtswert Kanal 0 :  
..... 49.44

RCW 1

T1010 - Aktueller Gewichtswert Kanal 1 :  
..... 130.56

RCW 0

T0010 - Aktueller Gewichtswert Kanal 0 :  
..... 49.44

RCW 1

T1010 - Aktueller Gewichtswert Kanal 1 :  
..... 130.68

\*\*\*\*\*

\*\* Result of Test ST12.1.3: Fault[ ] Okay [X] \*\*

Datei: F:\Daten 'Moba'\Docklight\MRW420\Logs\RS232 command locking - MRW420-V  
'2.000\2022-4-13\_12-30-45 - Log.txt\_asc.txt 13.04.2022, 12:31:40

---

\*\*\*\*\*

-----  
-----

\*\*\*\*\*  
\*\* ST12.1.4 \*\*  
\*\*\*\*\*

\*\* Test for special RS232 commands release \*\*

DIS 0 1437226410  
T0997 - Kanal 0: Die RS232-Befehlssperre wurde aktiviert  
DIS 1 1437226410  
T1997 - Kanal 1: Die RS232-Befehlssperre wurde aktiviert

RCW 0 No weight received

RCW 1 No weight received

RCW 0 No weight received

RCW 1 No weight received

RCW 0 No weight received

RCW 1 No weight received

CDL 00K - OK empfangen

\*\*\*\*\*  
\*\* Result of Test ST12.1.4: Fault[ ] Okay [X] \*\*  
\*\*\*\*\*

-----  
-----

\*\*\*\*\*  
\*\* Summary of the results \*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\* Result of Test ST12.1.0: Fault[ ] Okay [X] \*\*  
\*\* Result of Test ST12.1.1: Fault[ ] Okay [X] \*\*  
\*\* Result of Test ST12.1.2: Fault[ ] Okay [X] \*\*  
\*\* Result of Test ST12.1.3: Fault[ ] Okay [X] \*\*  
\*\* Result of Test ST12.1.4: Fault[ ] Okay [X] \*\*  
\*\*\*\*\*

Docklight Log File (ASCII) - Stopped