



- 12 Error Holes - Require M5 insert
- 6 M4 Clearence Hole

- 2 tap thru 1/4 NPT, start tap from the other side
- 2 tap thru 1/4-20

- 20 tap thru 4-40
- 29 blindtap 4-40