

Prumada (Atend. Distribuído)

| Piso Lógico | Piso Real | Comp. (m) | Riser | | CDOE / CDOI / CDOIA | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|---------|---------------------|--------|--------|---------|
| | | | R-1 | 24F | CDO | Capac. | CP/CEI | Int/Ext |
| | | | 40 (m) | | | | | |
| Alojamento do CDO | | | CDOI-101148 | | | | | |
| 5 | 5 | 9 | | | | CP-5 | | |
| 6 | 6 | 14 | 1-8 | CDOIA-1 | 12 | CP-6 | INT | |
| 7 | 7 | 17 | | | | | | |
| 8 | 8 | 20 | | | | | | |
| 9 | 9 | 23 | | | | | | |
| 10 | 10 | 28 | 9-16 | CDOIA-2 | 12 | CP-10 | INT | |
| 11 | 11 | 31 | | | | | | |
| 12 | 12 | 34 | | | | | | |

Prumada (Atend. Ponto-a-Ponto)

| Piso Lógico | Piso Real | Comp. (m) | CDOE / CDOI / CDOIA | | | |
|-------------------|-----------|-----------|---------------------|--------|--------|---------|
| | | | CDO | Capac. | CP/CEI | Int/Ext |
| Alojamento do CDO | | | CDOI-1011 | 48 | | |
| 0 | T | -6 | | | | |
| 1 | 1 | -3 | | | | |
| 2 | 2 | 0 | | | CEI-1 | |
| 3 | 3 | 3 | | | | |
| 4 | 4 | 6 | | | | |

| MATERIAIS | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------------|--------|----------|------|------------|------------|--------|------------|---------|
| Piso Lógico | Piso Real | Infra-estrutura | Código | Elemento | Tipo | Capacidade | Fabricante | Modelo | Quantidade | Unidade |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------|-----------|------|----------|----|---------------------------|---------------------|----|----|
| 2-10 | -10 | Prumada Nº 6 | R-1 | Cabo | Riser | 24 | DESCONHECIDO, FURUKAWA | Desconhecido 7 | 40 | m |
| | 2 | Survey R35508 | CDOI-1011 | CDO | Interior | 48 | FURUKAWA | CDOI 48 SC-APC | | Pç |
| | 6 | CP-6 | CDOIA-1 | CDO | Andar | 12 | FURUKAWA | CDOIA 12 (FURUKAWA) | | Pç |
| | 10 | CP-10 | CDOIA-2 | CDO | Andar | 12 | FURUKAWA | CDOIA 12 (FURUKAWA) | | Pç |