


Поз.	Наименование	Кол-во
1	Считыватель Matrix-II K	1
2	Коробка 90×55×22 (Пульсар 18.1)	1
3	Дюбель SORMAT NAT5	2
4	Шуруп 3,0×30 с круглой головкой	2
5	Заглушка Matrix-II	2
6	Пакет Zip-Lock 40×60 мм	1
7	Джампер JB-12	1
8	Выпрямительный диод	1
9	Пакет 80×120 мм	1
10	Паспорт Matrix-II	1
11	Наклейка со штрих-кодом	1



- 1 *Размеры для справок.
- 2 Коробку поз. 2 согнуть по линиям диговки.
- 3 Джампер поз. 7 надеть на разъем платы считывателя в позицию как показано на рис. 1. В пакет поз. 6 положить дюбели поз. 3, шурупы поз. 4 и заглушки поз. 5. Затем пакет поз. 6 и диод поз. 7 положить к считывателю поз. 1 со стороны клемм как показано на рисунке 1.
- После считыватель положить в пакет поз. 8. Пакет обжать от воздуха и закрыть.
- 5 Паспорт поз. 9 обернуть вокруг считывателя поз. 1 и положить в коробку поз. 2 надписью "MATRIX-II K" вверх как показано на чертеже. Коробку закрыть.
- 6 На доковую сторону коробки наклеить наклейку поз. 10, расположив надпись как показано на виде справа.
- 7 Остальные технические требования по ОСТ 4 ГО.070.015.

					Считыватель Matrix-II K								
					Индивидуальная упаковка Сборочный чертеж				Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									1:1
Разраб.													
Пров.													
Т.контр.								Лист	Листов		1		
Н.контр.													
Утв.													