


合理化建议表

班组	丁班	建议人	么海涛	日期	2025.05.15	分管主任	白伟
建议	CD2候工室内对车排空警示灯上方应标明对应的翻车机						
建议内容	发现翻车机房各个翻控室每次点检时候发现内门基本都处于打开状态，特提出建议如下1、在翻车机房各翻控室门口张贴必须随手关门！2、建议开会必须提醒各巡检员以及维修人员必须做到随手随关门。3、在各翻控室内门加装闭门器。						
附图							
建议目的	翻控室如若发生火灾，保持着火空间密闭情况下，七氟丙烷系统才能真正起到最有效灭火的作用。						
相关科室负责人							
是否采纳及完成日期							

注：各分管主任对班组人员上报的合理化建议进行一审并进行**签字**确认。
如涉及界面及现场设备改造，附照片说明位置。