



x2




x2


短十字軸零件



} x4 組




x1



x2


比較長，這裡有一個點

長十字軸零件




} x2 組


先用 H 型的短十字軸零件




插入要貫穿的零件的軸孔




這是比較長，上面有一點的那根



先用 π 型的短十字軸零件
鎖入



要貫穿 2 層零件
所以用短十字軸



要貫穿 3 層零件
所以用長十字軸 (上面有一小點)