

Exam 1 Equation Sheet

Stress transformation

$$\begin{bmatrix} \sigma_{rr} & \sigma_{r\theta} \\ \sigma_{r\theta} & \sigma_{\theta\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} \\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad (1)$$

Strain energy in simple geometries

General

$$U = \frac{1}{2} V \sigma_{ij} \epsilon_{ij} \quad (2)$$

Rod

$$U = \int_0^L \frac{P^2}{EA} dx \quad (3)$$

Beam

$$U = \int_0^L \frac{M^2}{2EI} dx \quad (4)$$

Westergaard Stress

Mode III

Mode I

$$\sigma_{xx} = \text{Re}\{Z_I\} - y\text{Im}\{Z'_I\} + 2A \quad (5) \quad \sigma_{yz} = \text{Re}\{Z'_{III}\} \quad (11)$$

$$\sigma_{yy} = \text{Re}\{Z_I\} + y\text{Im}\{Z'_I\} \quad (6) \quad \sigma_{xz} = \text{Im}\{Z'_{III}\} \quad (12)$$

$$\sigma_{xy} = -y\text{Re}\{Z'_I\} \quad (7)$$

Mode II

Stress Intensity Factor

$$\sigma_{xx} = 2\text{Im}\{Z_{II}\} + y\text{Re}\{Z'_{II}\} \quad (8)$$

$$\sigma_{yy} = -y\text{Re}\{Z'_{II}\} \quad (9)$$

$$\sigma_{xy} = \text{Re}\{Z_{II}\} - y\text{Im}\{Z'_{II}\} \quad (10)$$

$$K = \sqrt{2\pi} \lim_{z \rightarrow a} \{\sqrt{z-a}(Z_I - iZ_{II})\} \quad (13)$$

$$K_{III} = \sqrt{2\pi} \lim_{z \rightarrow a} \{\sqrt{z-a}(Z'_{III})\} \quad (14)$$

K-Dominance

$$\Lambda = \frac{K_I/\sqrt{2\pi x}}{K_I/\sqrt{2\pi x} + |\text{non-singular part of } \sigma_{yy}|} \quad (15)$$