


ECE 141

Lecture 15




$$\frac{\frac{K}{s(s^2 + 3s + 2)}}{1 + \frac{K}{s(s^2 + 3s + 2)}} = \frac{K}{s^3 + 3s^2 + 2s + K}$$

$$\begin{array}{c|cc} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & K \\ 1 & -\frac{K-6}{3} & \\ 0 & K & \end{array}$$


$$-(4-6) > 0 \rightarrow K-6 < 0 \rightarrow K < 6$$

$$K > 0$$



$$\boxed{1 + K L(s) = 0}$$

$$K L(s) = -1 \Leftrightarrow \left( \begin{array}{l} |K L(s)| = 1 \\ \angle K L(s) = -180^\circ \end{array} \right) \xrightarrow{\sigma \rightarrow j\omega} \left( \begin{array}{l} |K L(j\omega)| = 1 \\ \angle K L(j\omega) = -180^\circ \end{array} \right)$$



## Stability Margins

**Gain Margin:** The factor by which the gain can be raised before instability occurs.

$$G(s) = \frac{4}{s(s^2 + 3s + 2)}$$

$$3.5 \text{ dB}$$

$$20 \log_{10} K' = 3.5$$

$$K' = 10^{\frac{3.5}{20}} \approx 1.5$$

stable:  $GM > 1$  (0 dB)

unstable:  $GM < 1$  (0 dB)

**Phase Margin:** The amount by which the phase of  $G(j\omega)$  exceeds  $-180^\circ$  when  $|G(j\omega)| = 1$ .

$$PM: 12^\circ$$

stable:  $PM > 0$

unstable: PM 20


$$\frac{4s - 8}{4s^4 + 12s^3 + 9s^2 + 25}$$

PD control (lead compensation)

$$K_p + K_D s = K_p \left( 1 + \frac{K_D}{K_p} s \right) = \underbrace{K_p}_{\text{gain}} \underbrace{\left( 1 + T_D s \right)}_{\text{zero}}$$



zero located at  $-\frac{1}{T_D}$

$$G(s) = \frac{15}{(s+1)^2 (s+3)}$$



$$|s(t)| \leq \varepsilon$$


$$\frac{ds}{dt} \gg 0$$



Lead compensator

$$\frac{T_D s + 1}{T_D s + 1}$$

$\alpha < 1$  (lead ratio)



$$\alpha > 1$$