

**I. Chuẩn bị**




1. Kiểm tra nguồn điện
2. Kiểm tra áp suất hơi 4-6 kg.

**II. Bắt đầu**

1. Nhấn nút ON kiểm tra các bước sau:
  - Bóng đèn có sáng đều không
  - Chổi quét có hoạt động không
  - Van vòi hơi có bị tắt không
  - Kiểm tra độ rung
2. Khi máy chạy màn hình thể hiện 2 cột:
  - Độ nhảy đen và trắng
  - Độ rung nhanh và chậm
3. Trước khi chạy máy phải kiểm tra nguyên liệu đầu vào đúng chủng loại và phải qua sàng
4. Bật cho máy chạy kiểm tra đầu ra đạt chất lượng chưa rồi căn chỉnh cho phù hợp
5. Kiểm tra và vệ sinh trong quá trình máy hoạt động .
6. Khi tắt máy phải nhớ tắt van vòi phun trước khi nhấn OFF.

**III. Kết thúc**

1. Cà trên các máng bắn đã bắn hết.
2. Kéo máng bắn lên và tắt nguồn.
3. Vệ sinh sạch sẽ khu vực máy bắn màu.

| Biên soạn   | Kiểm tra  | Phê duyệt   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Trần Trung Kiên   | Hồ Sỹ Đình  | Lê Phước Hùng   |