


1. Problem 1



(a)

$$\delta = 1$$

No pressure drop

$$C_A = C_{A0} \left(\frac{1-X}{1+X} \right) \frac{T_0}{T}$$

$$-r'_A = k(T)C_A$$

Design equation

$$\frac{dX}{dW} = \frac{-r'_A}{v_0 C_{A0}}$$

$$\frac{dX}{dW} = \frac{k(T)C_{A0} \left(\frac{1-X}{1+X} \right) \frac{T_0}{T}}{v_0 C_{A0}}$$

$$\frac{dX}{dW} = \frac{k(T)}{v_0} \left(\frac{1-X}{1+X} \right) \frac{T_0}{T}$$

$$k(T) = 0.133 \exp \left[\frac{E}{R} \left(\frac{1}{450} - \frac{1}{T} \right) \right]$$

$$\frac{dX}{dW} = \frac{0.133 \exp \left[\frac{E}{R} \left(\frac{1}{450} - \frac{1}{T} \right) \right]}{v_0} \left(\frac{1-X}{1+X} \right) \frac{T_0}{T}$$

Solve the differential equation with the following parameters

$$E = 31400$$

$$T_0 = 450$$

$$R = 8.314$$

$$v_0 = 20$$

Temperature dependence

$$T = \frac{X [-\Delta H_{Rx}^\circ(T_R)] + \sum \Theta_i C_{P_i} T_0 + X \Delta C_P T_R}{[\sum \Theta_i C_{P_i} + X \Delta C_P]}$$

$$\Delta C_P = 15 + 25 - 40 = 0$$

$$\sum \Theta_i C_{P_i} = 0 \cdot 15 + 0 \cdot 25 + 1 \cdot 40 = 40$$


$$H_{Rx}^\circ(T_R) = -40000 - 50000 + 70000 = -20000$$

$$T = \frac{20000X + 40 \cdot 405}{40}$$


Use $T(X)$ to compute T in the differential equation

$$T = 450 + 500X$$

Conversion plot:



Temperature plot:



(b)

Heat analysis

$$\begin{aligned}\dot{Q} &= F_{A0} \left(\sum \Theta_i C_{P_i} (T - T_{i0}) - X [H_{\text{Rx}}^{\circ}(T_R) + \Delta C_P (T - T_R)] \right) \\ \dot{Q} &= F_{A0} (C_{PA} (T - T_{A0}) - X H_{\text{Rx}}^{\circ}(T_R))\end{aligned}$$

2. Problem 1

$$E = mc^2$$

3. Problem 1

$$E = mc^2$$

4. Problem 1

$$E = mc^2$$