

# Proces Verbal

privind îndeplinirea volumului de lucru

**INTERMED-SERVICE SRL.**

Adresa:	str. Tighina 65, of. 617, MD2001, Chisinau
Telefon:	022-27-20-05

## SOLICITANT

Instituția:	IMSP CRDM	Raion:	Chisinau
-------------	-----------	--------	----------

## DISPOZITIV

Model:	SF 1/10-5	Tip:	Hota Radiologica
Producător:	TEMA SINERGIE	S/N:	201402AB379
Garanție:	Nu		

<b>Tip service:</b>	<b>Mentenananta corectiva</b>
---------------------	-------------------------------

## S-a depistat:

Ferastra din plumb nu se tine la inaltimea de lucru.

## Lucrări efectuate:

S-a diagnosticat in intregime hota radiologica pentru depistarea tuturor defectiunilor de catre inginerul autorizat de producator.  
S-a dezansamblat hota radiologica.  
S-a depistat firul de metal de sustinere a ferestrei rupt.  
S-a inlocuit firul de suport a ferestrei integral.  
S-a reasamblat elemetele hotei si sa ajustat inaltimea de lucru.  
S-a testat in lucru echipamentul itegral.

## Remarcă:

Sistemul functioneaza normal.

## INGINER:

Nume/Prenume:	Andrei Guranda
Semnătura:	

## REPREZENTANT INSTITUȚIE:

Nume/Prenume:	
Semnătura:	

Data:	15.05.2019
-------	------------