









Отчет от 30 июня 2019

BMW X3, 2007

VIN: **X4XPC98497WA43475**Объем двигателя: **2 996 см³**Год выпуска: **2007**Мощность: **272 л.с.**Тип ТС: **Легковой универсал**

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте. Рекомендуем перед покупкой автомобиля обновить отчёт.

Сводка по автомобилю

- | | |
|--|--|
|  Не получены данные об ограничениях |  Не получены данные о ДТП |
|  Залог не обнаружен |  Обнаружен 1 расчёт ремонтных работ |
|  Не получены данные о розыске |  1 запись истории обслуживания |
|  Не получены данные о владельцах |  Последнее показание пробега 135 600 км |

Наличие ограничений

-  **Не получены данные о наличии ограничений**

Нам не удалось получить данные из-за технических проблем у источника данных. При возобновлении работоспособности источника мы отправим вам письмо с обновленным отчётом.

Нахождение в розыске

-  **Не получены данные о нахождении в розыске**


Нам не удалось получить данные из-за технических проблем у источника данных. При возобновлении работоспособности источника мы отправим вам письмо с обновленным отчётом.

Нахождение в залоге

 **Залог не обнаружен**

Источник	ФНП
Статус	Не в залоге
Дата проверки	30 июня 2019 г. 18:55 (мск)

Периоды владения

 **Не получены актуальные данные о периодах владения**

Нам не удалось получить данные из-за технических проблем у источника данных. При возобновлении работоспособности источника мы отправим вам письмо с обновленным отчётом.

ДТП, оформленные с 2015 года

Не получены данные об участии в ДТП

Нам не удалось получить данные из-за технических проблем у источника данных. При возобновлении работоспособности источника мы отправим вам письмо с обновленным отчётом.

Информация об участии в ДТП может отсутствовать при оформлении ДТП по Европротоколу или обоюдном соглашении о разрешении спора между участниками при отсутствии потерпевших.

Расчёт ремонтных работ

! Обнаружен 1 расчёт ремонтных работ

В блоке представлены данные о расчёте стоимости восстановительного ремонта ТС по страховым случаям. Это означает, что по VIN этого автомобиля экспертом-оценщиком был произведен расчёт стоимости ремонтных работ. Один и тот же случай повреждения мог оцениваться разными экспертами в разных компаниях в разное время, и эти данные могут быть представлены в отчёте.

Наличие расчёта ремонтных работ не означает факта их проведения.

Дата расчёта	27 сентября 2013 г. 16:32
Исполнитель	-
Общая стоимость	63 388 ₽
Тип страховки	-

Детализация стоимости

Стоимость окраски	5 ₽
Стоимость механических работ	10 ₽
Стоимость запасных частей	63 373 ₽
Общая стоимость	63 388 ₽

Замена

ДВЕРЬ З ПР41 00 3 449 338	ДВЕРЬ З ПР - ПОДОГНАТЬ ПО ПРОЕМУ
ОБЛИЦ ПОРОГ ПР51 71 3 330 866	ДВЕРЬ З ПР - ЗАМ (СНЯТА)
НАКЛ АРКИ КОЛЕС З ПР51 71 3 330 868	ОБЛИЦОВКА АРКИ КРЫЛА З ПР С/У
ДИСК КОЛ АЛЮМ З ПР36 10 3 412 060:	КОЛЕСО З ПР - С/У
ОБЛИЦОВКА ПОРОГА ПР - С/У	ДИСК/ШИНА З ПР - С/У
ДВЕРЬ З ПР - С/У	

Антикоррозийная обработка

РАБОТА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПО КОНСЕРВА-
ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ АНТИКОРРОЗИОН
ЗАЩИТА
ДВЕРЬ З ПРА/К ОБРАБ ПОЛ/ДНИЩ

Окраска новой детали

ДВЕРЬ З ПРОКРАСИТЬ ЭТАП 2

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

ДВЕРЬ П ПРОКРАСИТЬ ЭТАП 3

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

НАДБАВКА ВРЕМЕНИ К ОСНОВНОЙ РАБОТЕ

РАБОТЫ ПО С/У ДВЕРИ П ПР

ДВЕРЬ П ПР - С/У

Измерение


ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМЕР ХОДОВОЙ ЧАСТИ

ЗАДНИЙ МОСТ(СХОД И РАЗВАЛ) РЕГУЛИРОВКА

История эксплуатации

Дата	Тип	Пробег	Источник
27 сентября 2013	Расчет стоимости ремонта	-	Audatex
<p>Расчет стоимости ремонта: 63 388</p> <p>ДВЕРЬ 3 ПР41 00 3 449 338: Замена</p> <p>ОБЛИЦ ПОРОГ ПР51 71 3 330 866: Замена</p> <p>НАКЛ АРКИ КОЛЕС 3 ПР51 71 3 330 868: Замена</p> <p>ДИСК КОЛ АЛЮМ 3 ПР36 10 3 412 060:: Замена</p> <p>ОБЛИЦОВКА ПОРОГА ПР - С/У: Замена</p> <p>ДВЕРЬ 3 ПР - С/У: Замена</p> <p>ДВЕРЬ 3 ПР - ПОДОГНАТЬ ПО ПРОЕМУ: Замена</p> <p>ДВЕРЬ 3 ПР - ЗАМ (СНЯТА): Замена</p> <p>ОБЛИЦОВКА АРКИ КРЫЛА 3 ПР С/У: Замена</p> <p>КОЛЕСО 3 ПР - С/У: Замена</p> <p>ДИСК/ШИНА 3 ПР - С/У: Замена</p> <p>РАБОТА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПО КОНСЕРВА-: Антикоррозийная обработка</p> <p>ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ АНТИКОРРОЗИОН ЗАЩИТА:</p> <p>Антикоррозийная обработка</p> <p>ДВЕРЬ 3 ПРА/К ОБРАБ ПОЛ/ДНИЩ: Антикоррозийная обработка</p> <p>ДВЕРЬ 3 ПРОКРАСИТЬ ЭТАП 2: Окраска новой детали</p> <p>ДВЕРЬ П ПРОКРАСИТЬ ЭТАП 3: Окраска ремонтная (площадь повреждения детали</p>			
2 ноября 2017	Текущий ремонт	72 181 км	Дилер, московская обл
комплексная диагностика па (не профильные)			
3 ноября 2017	Продажа авто	72 000 км	Дилер, Москва г
4 ноября 2017	Прохождение технического осмотра	135 600 км	Данные о техосмотре

Пробег автомобиля



Прохождение техосмотра

Дата техосмотра	Действителен до	Пробег	Номер диагностической карты
4 ноября 2017	4 ноября 2018	135 600 км	84100011711000



В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании данных диагностических карт ТС

Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «В»:

- первые три года — не требуется;
- возрастом от 3 до 7 лет — каждые 2 года;
- старше 7 лет — ежегодно.

Расшифровка VIN

Код модели автомобиля	PC98	
Дата производства автомобиля	13.08.2007	
Код региона поставки	Россия	
Код двигателя	N52N (3000CC / 200kW)	
Тип коробки передач	АКПП	
Код цвета кузова	PLATINBRONZE METALLIC (A53)	
Код цвета салона	LEDER NEVADA/SCHWARZ	(LUSW)
Количество дверей	5	

История размещения на Авито

 **Не размещался на Авито**

Выездная диагностика

С историей автомобиля все в порядке?

Закажите выездную диагностику, чтобы проверить его техническое состояние. Эксперт проведёт детальный осмотр автомобиля, сделает фото и пришлёт отчёт.

[Узнать больше](#)

Оказание услуг, формирование и предоставление отчета осуществляются в соответствии с условиями сервиса. Отчёт предназначен исключительно для личного использования Пользователем в информационных целях.