

เนื่องจากในการทาวงจร Mips Pipeline Circuit ที่ผ่านมามีปัญหาในส่วนของวงจรที่ทำคำสั่ง Jump และ Jr ที่ไม่ได้บัพเฟอร์ค่าไว้ในส่วนของ De/Exe จึงทำให้ค่าในรีจิสเตอร์ต่างๆไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ( ไม่มีการนำคำสั่งที่ต้องการขึ้นมารัน ) จึงขอทำการแก้ไขในส่วนที่กระทำผิด จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นางสาวจิรัชณา วิทยาชีวะ 6010502519

นางสาวจาววี ทองเจริญ 6010504660