

Now  
from table

$$P = 200W = \frac{1}{4} \text{ hp}$$

$$T = 1.5 \text{ Nm}$$

$$N_{\text{rpm}} = 3000$$

Now we need 700 rpm (50 km/h)

$$V.R = \frac{3000}{700} = 4.16$$

Say  $V.R = 4$  then  $n_{\text{out}} = (750 \text{ rpm})$

from table  $pd = 32$

$$F = \frac{12}{pd} = \frac{12}{36} = 0.3 \text{ inch}$$

Now

$$32 = \frac{N}{D} \quad \text{Say } N_p = 18 \quad Q = 20$$

$$32 = \frac{18}{D} = 0.18 \quad N_g = (4)(18)$$


$$D_p = 0.5 \text{ inch}$$

$$N_g = 72$$

$$N_p = 18$$

$$D_g = \frac{N_g}{P_d} = \frac{72}{32} = 2.25 \text{ inches}$$


Now Shaft Design



$$P = T \omega$$

$$T = \frac{P}{\omega} = \frac{200 \text{ watt}}{750} \times 63057 = 2109 \text{ N}$$

power profile



$$\text{Now } T = r f$$

$$W_t = \frac{T}{r} = \frac{2109}{\left(\frac{2.25}{2}\right)} = 18.74 \text{ N}$$

$$W_r = 18.74 \times \tan(20^\circ) = 6.82 \text{ N}$$



$$n_p = 1400 \text{ rpm}$$

$$n_g = 700 \text{ rpm } (\sim 80 \text{ km/h})$$

$$V \cdot R = \frac{3000}{700} = 4.16$$

Say 16

$$T_{ng} = 687.5$$

Now  
from table

$$P = 200 \text{ W} = \frac{1}{4} \text{ hp}$$

$$T = 1.5 \text{ Nm}$$

$$n_{rpm} = 3000$$

Now we need 700 rpm ( $\sim 80 \text{ km/h}$ )

$$V \cdot R = \frac{3000}{700} = 4.16$$

Say  $V \cdot R = 4$  then  $n_{out} = (750 \text{ rpm})$   $r = 0.2 \text{ m}$

from table  $p_d = 32$   $\rightarrow (56.54 \text{ km/h})$

$$F = \frac{12}{p_d} = \frac{12}{36} = 0.3 \text{ inch}$$

Now  $32 = \frac{N}{D}$  Say  $N_p = 18$   $Q = 20^\circ$

$$32 = \frac{18}{D} = 0.5 \quad N_g = (4)(18)$$

$$N_g = 72$$

$$D = 0.5 \text{ inch}$$


$$N_p = 18$$



$$D_g = \frac{N_g}{P_d} = \frac{72}{32} = 2.25 \text{ inches}$$




Now Shaft Design



$$P = T \omega$$

$$T = \frac{P}{\omega} = \frac{200 \text{ watt}}{750} \times 63057 = 21.09 \text{ Nm}$$

power profile



$$\text{Now } T = r f$$

$$W_{t_B} = \frac{T}{r} = \frac{21.09}{\left(\frac{2.25}{2}\right)} = 18.74 \text{ N}$$


$$W_{r_B} = 18.74 \times \tan(20^\circ) = 6.82 \text{ N}$$

$$P_c = T \omega_c$$


$$T_c = \frac{21.09}{750} \times 63057 = 1.77$$



Tangential



Radial



$$T = 21.09$$

$$T = rf$$

$$\frac{T}{r} = F$$

$$\frac{21.09}{0.2} = W_{tc} = 105.45 \text{ N}$$

$$W_{rc} = 105.45 \times \tan(20^\circ) = 38.38 \text{ N}$$

$$\text{Now } \sum F = 0$$

$$\sum M = 0$$

$\sum M_A$  Moment at A.

$$0 = 1 \times 18.74 + 3(105.45) - 4(W_{td})$$

$$\frac{335}{4} = W_{td} = 83.7725 \text{ N}$$

$$W_{rd} = 83.7725 \text{ N} \tan 20^\circ = 30.49 \text{ N}$$

$$\sum F_t = 0$$

$$-A + 18.74 + 105.45 - 83.7225$$

$$W_{tA} = 40.02$$


$$\sum F_r = 0$$

$$A - 6.28 + 38.38 - 30.49$$


$$W_{rA} = 1.61 \text{ N}$$



Tangential



Radial





Now Stress Analysis of Crank

$$P = 0.25 \text{ hp}$$

$$n_p = 3000$$

$$n_g = 750$$

$$N_p = 18$$

$$N_g = 72$$

$$\phi = 20^\circ$$

$$v.R = 4$$

$$\text{say } A_v = 16$$

$$k_u =$$

$$J_p = 0.43$$

$$J = 0.334$$

$$k_v = 1.19$$

$$k_o = 1$$

$$k_s = 1$$

$$k_b = 1$$

$$P_{des} = k_o \times P = 0.25 \text{ hp}$$

$$C_{pf} = 0.9$$

opening  
failure

$$C_{ma} = 0.26$$

$$k_m = 2.16$$

$$S_t = \frac{W_t P_{el}}{F J} \quad k_o \quad k_s \quad k_m \quad k_b \quad k_u \quad J$$

$$\hookrightarrow \text{if } k_b = 1.2$$

$$S_t = 11.8 \text{ MPa}$$

$$S_{tg} = \frac{(18.74)(32)}{(0.33)(0.334)} (1)(1)(2.16)(1)(1.19)$$

$$S_{tg} = 13984.91 \text{ Pa} = 13.98 \text{ MPa}$$

$$S_p = \frac{(18.74)(32)}{(0.33)(0.334)} (1)(1)(2.16)(1)(1.19) = 10862.70 \text{ Pa}$$

For load cycle

Now SAE 1018 have max

MPa = 441 can be used.

$$S_t = \frac{W_t P_{el}}{F J} = \frac{(18.74)(32)}{(0.33)(0.3)} \quad \text{?}$$

