

## To install the Optronik Instrument Interface Software:

1. Insert the X-RiteColor<sup>®</sup> Master CD into the computer's CD-ROM drive.
2. Open Windows Explorer and click on the CD-ROM drive.
3. Double-click on the directory named \Optronik, then double-click either **ColorFlash V1.0** or **TeleFlash V1.0**.

## **Installation de l'interface de l'instrument X-RiteColor<sup>®</sup> Master Optronik :**

1. Insérez le CD de X-RiteColor<sup>®</sup> Master dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
2. Ouvrez l'Explorateur Windows et cliquez sur le lecteur de CD-ROM.
3. Double-cliquez sur le répertoire intitulé **\Optronik**, puis double-cliquez sur **ColorFlash V1.0** ou sur

## **Installazione dell'interfaccia dello strumento X-RiteColor<sub>2</sub> Optronik:**

1. Inserire il CD di X-RiteColor<sub>2</sub>