


Control Systems Engineering (EC 3104) MATLAB Assignment

Codes:

4) **Code:**

```
rlocus([0 32 0],[1 2 32]);
```

Figure:



9) **Code:**

```
p1=[-1.74,-0.03879];  
p2=[0,-1,-10,-11.511,-0.005];  
cof1=poly(p1);  
cof2=poly(p2);  
rlocus((426.32*cof1),cof2); %[1,1.77879000000000,0.0674946000000000;]  
cof3=(426.32*cof1);  
cof4=[1,22.5160000000000,136.733555000000,(115.793105000000+(1*426.32)),(0.57  
555000000000+(426.32*1.77879000000000)),(426.32*0.0674946000000000)];  
step(cof3,cof4);
```

Figure 1: Root Locus of the required transfer function:





Figure 2: Unit Step Response of the required transfer function:



22) Code:

```
r1=[-0.29,-0.035,-18.001];  
r2=[0,-10,-1.0707,-0.005,-41.099];  
%bode([100 (100*0.29)], [1.0000 11.0701 10.7010 0]);  
coef1=poly(r1);  
coef2=poly(r2);  
bode((527.58*2.2831*coef1),coef2);
```

Figure 1: Bode Plot of the transfer function with lead-lag compensation:




Figure 2: Bode Plot of the transfer function with an extra lead compensation:

