

■部品実装について

- (1) 部品面のSW1,J2,R6,R11,C35、ハンダ面のIC3,IC7,R8,RM2,RM3,C33は未実装
- (2) 部品面のSW2,J1,J3,J4,J5,J7,J8は手実装
- (3) 実装時にJ3,J4,J5,J7,J8は基板垂直になるよう注意する
- (4) 部品の詳細については別紙の部品実装表を参照する事

■部品面



