

INFORME MANTENIMIENTO

FECHA:
EQUIPO:
AVERIA:

24 DE SEPTIEMBRE 2022
BOMBA DE RIEGO
FALTA DE AGUA EN LOS TANQUES

Se inspeccionaron los distintos componentes encargados de proveer agua, como:

- Nivel de tanque cisterna
- bombas
- Alimentación eléctrica
- Tablero de comandos.

Una vez realizadas las verificaciones se determinó que, la cañería de succión no contaba con el volumen de agua suficiente para que la bomba pudiera funcionar con normalidad, esto es debido al bajo nivel de agua en la cisterna. Se realizó el llenado de la cañería para lograr el arranque. La bomba quedó funcionando gracias a esto.

