

## Solicitante:

**Nombre:** Javier Pereira**Correo:** javier.pereira@rai.usc.es

## Problema:

**Situación:** Actualmente, el sistema multimedia puede tardar varios segundos en arrancar completamente tras encender el vehículo, afectando la experiencia del usuario.**Descripción:** Optimizar el software para garantizar que el sistema multimedia se inicie completamente en menos de 5 segundos tras el encendido del vehículo.**Justificación:** Mejorar la experiencia del usuario al reducir tiempos de espera y permitir el acceso inmediato a las funciones del sistema.