

Áreas afectadas: Sistema de gestión energética del vehículo, pantallas y hardware de visualización.

Coste estimado: Moderado, debido a la necesidad de desarrollar nuevas configuraciones de software y realizar pruebas para evaluar el impacto en el rendimiento del sistema.

Riesgos asociados: Posible afectación a la visibilidad de información relevante para la conducción y posibles quejas de usuarios debido a una reducción inesperada del brillo o funcionalidad de la pantalla.

Recomendación: Rechazar, ya que la implementación de este cambio podría comprometer la experiencia del usuario y la accesibilidad a funciones clave.