

Razón Social: TURIN S.A.
Domicilio Comercial: AV. FUERZA AEREA 3808
Telefono: 4879339
Condición de IVA: Responsable Inscripto

FACTURA N° 0032-00000499
FECHA: 10/06/2021 Ingresos Brutos: C.M. 904-004652-0
CUIT: 30-66940016-7 Fecha de Inicio de Actividades: 31/12/1998

Teléfono Gratuito del Gob. C.A.B.A Área de Defensa y Protección al Consumidor: 147

Señor /es: TRIANGULAR, S.A
Dirección: 9 DE JULIO 1680 PISO 1 DPTO 8
Localidad: CORDOBA
I.V.A.: Responsable Inscripto
Orden: 119,713
TEL: (351)6151944
CP:
C.U.I.T.: 30-71534494-3
Condiciones de pago: CUENTA CORRIENTE 30 DIAS

MODELO	AÑO	PATENTE	SERIE	KM	MOTOR	APERTURA	TERMINADO
NVA FIORINO 1.4 8V PK TOP	2015	AA056XV	20428	226,261	327A0552635236	27/05/2021	31/05/2021

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10-028 MANO DE OBRA	3.36	2,629.75	8,845.97
11502814 MOPAR MAXPRO 5W-3 (209L)	3.50	856.00	2,996.00
50039193 FILTRO DE ACEITE	1.00	420.14	420.14
51842923 FILTRO	1.00	461.00	461.00
51854598 ELEMENTO FILTRANTE DE AIRE	1.00	699.60	699.60
7089967 JGO.PAST.FRENO DELANTERO	1.00	3,597.95	3,597.95



Concepto:
1) SE REALIZO SERVICIO 225.000KM
2) SE REEMPLAZARON PASTILLAS DE FRENOS

3066940016/01003271237539304/11202106202
3066940016701003271237539304711202106202

CAE: 71237539304711

Vto.:20/06/2021

Subtotal	17,020.66
Recargo	0.00
Descuento	0.00
IVA 21.00%	3,574.34
TOTAL	20,595.00

Servicios: La mano de obra y todos los repuestos Mopar utilizados en las reparaciones realizadas en nuestro Servicio de Post - Venta con cargo cliente final, gozará de una garantía de 12 meses.

Repuestos: Las ventas en mostrador de repuestos Mopar, con cargo cliente final, gozará de una grantía de 6 meses. La garantía es contra vicios, fallas o defectos de fabricación, a partir de la fecha de facturación, previa comprobación y reconocimiento de FCA Automobiles Argentina S.A a excepcionde todos lo elementos eléctricos/electrónicos o bien aquellos que para diagnóstico y posterior reemplazo requieran de la utilización del sistema de diagnosis y/o aquellos ítems que componen el sistema de distribución motor del vehículo.